

목 차

[엔진]

D580-E010	실린더블록그룹.	.1
D580-E030A	실린더헤드그룹.	.3
D580-E040A	실린더헤드카버그룹.	.4
D580-E050A	기어케이스그룹.	.5
D580-E060	오일펌프그룹.	.8
D580-E070A	크랭크축그룹.	.9
D580-E080A	피스톤그룹.	.10
D580-E090A	밸브로커암그룹.	.11
D580-E100A	캠축그룹.	.13
MX550-E110A	플라이휠그룹.	.14
D580-E120A	노즐홀더그룹.	.15
D580-E130A	연료분사펌프그룹.	.16
D580-E140A	워터펌프그룹.	.18
D580-E150A	매니폴드그룹.	.20
D580-E160A	교류발전기그룹.	.21
D580-E170A	전장품그룹.	.22
D580-E180A	냉각팬그룹.	.23

[앞차축]

MX58-T0420A	앞차축지지그룹.	.24
MX58-T0430A	앞차동장치그룹.	.25
MX58-T0440A	베벨피니언축그룹.	.26
MX58-T0450A	베벨기어케이스그룹.	.27
MX58-T0460A	베벨기어축그룹.	.28
MX58-T0470A	앞차축케이스그룹.	.29
MX58-T0480A	앞차축그룹.	.30

[트랜스미션]

MX58-T0100A	클러치그룹.	.31
MX58-T0100B	클러치그룹.	.32
MX58-T0105A	클러치레버그룹.	.33
MX58-T0110A	클러치하우징그룹.	.34
MX58-T0110B	클러치하우징그룹.	.35
MX58-T0120A	중간케이스그룹.	.36
MX58-T0120B	중간케이스그룹.	.37
RX60PC-T0120A	중간케이스그룹.	.38
MX58-T0130A	트랜스밋션케이스그룹.	.39
MX58-T0130B	트랜스밋션케이스그룹.	.40
MX58-T0140A	주축그룹.	.41
MX58-T0150A	카운터축그룹.	.42
MX58-T0160A	셔틀축그룹.	.43
MX58-T0160B	셔틀축그룹.	.45
RX60PC-T0160A	셔틀축그룹.	.47

RX60PC-T0160B	셔틀축그룹.	.49
MX58-T0170A	부변속축그룹.	.51
MX58-T0180A	초저속축그룹.	.52
MX58-T0200A	스파이럴베벨피니언축그룹.	.53
MX58-T0210A	전륜구동장치그룹.	.54
MX58-T0220A	PT0카운터축그룹.	.56
MX58-T0230A	PT0축그룹.	.59
MX58-T0240A	주변속포크그룹.	.60
MX58-T0245A	셔틀변속포크그룹.	.61
MX58-T0250A	부변속포크그룹.	.62
MX58-T0250C	부변속포크그룹.	.64
MX58-T0260A	PT0변속포크그룹.	.66
MX58-T0270A	뒷차동장치그룹.	.67
MX58-T0280A	차동고정포크그룹.	.69
MX58-T0290A	브레이크케이스그룹.	.70
MX58-T0300A	뒷차축그룹.	.72
MX58-T0520A	추진축그룹.	.74

[유압]

MX58-T0365A	유압실린더그룹.	.75
MX58-T0370A	유압실린더몸체그룹.	.77
MX58-T0375A	승강암그룹.	.78
MX58-T0390A	톰링크브라켓그룹.	.79
MX58-T0395A	승강실린더그룹.	.80
MX58-T0400A	유압밸브그룹.	.81
MX58-T0400B	유압밸브그룹.	.83
MX58-T0405A	유압장치그룹.	.85
MX58-T0410A	밸브유니트그룹.	.86
MX58-T0490A	스티어링실린더그룹.	.87
MX58-T0500A	실린더커버그룹.	.88
MX58-T0610A	기어펌프그룹.	.89
MX58-T0620A	흡입파이프그룹.	.90
MX58-T0630A	오일쿨러그룹.	.91
MX58-T0640A	조이스틱밸브그룹.	.92
MX58-T0650A	리프트실린더그룹.	.95
MX58-T0660A	스티어링호스그룹.	.96
MX58-T0680A	실린더커버 그룹.	.97
MX55C-T1050A	스티어링그룹.	.98
MX58-T1050A	스티어링그룹.	.100
MX58-T1110A	파워스티어링유니트그룹.	.102

[샤시]

MX58-T0040A	에어크리너그룹.	.103
MX58-T0050A	소음기그룹.	.104
MX58-T0060A	라디에이터그룹.	.105

MX58-T0070A	에어콘브라켓그룹.	.107
MX55PC-T0310A	변속레버1그룹.	.109
MX58-T0310A	변속레버1그룹.	.111
MX58-T0320A	브레이크로드1그룹.	.112
MX58-T0330A	PT0레버1그룹.	.113
MX58-T0340A	캐빈지지대1그룹.	.114
MX58-T0350A	3점연결장치1그룹.	.115
MX58-T0510A	앞차축브라켓그룹.	.116
MX58-T0730A	앞차축프레임그룹.	.118
MX58-T0740A	본넷트그룹.	.120
MX55C-T0750A	본넷트취부대그룹.	.121
MX58-T0750A	본넷트취부대그룹.	.122
MX58-T0760A	연료탱크그룹.	.123
MX58-T0770A	연료필터그룹.	.126
MX58-T0780A	변속레버2그룹.	.127
MX55PCR-T0790A	주,부변속레버그룹.	.128
MX58-T0790A	주,부변속레버그룹.	.129
MX58-T0810A	PT0레버2그룹.	.130
MX58-T0820A	조이스틱레버그룹.	.131
MX58-T0840A	경심수평센서브라켓그룹.	.132
MX58-T0850A	3점연결장치2그룹.	.133
MX58-T0860A	3점연결장치3그룹.	.136
MX58-T0870A	드로우바그룹.	.137
MX58-T0880A	캐빈지지대그룹.	.139
RX60PCEU-T0890A	발판매트그룹.	.140
MX58-T0900A	의자그룹.	.141
MX55C-T0910A	명판그룹.	.142
MX58-T0910A	명판그룹.	.143
MX55PC-T0950A	흡음재그룹.	.144
MX55C-T1000A	프레임그룹.	.145
MX58-T1000A	프레임그룹.	.146
MX55C-T1010A	클러치페달그룹.	.147
MX58-T1010A	클러치페달그룹.	.148
MX58-T1020A	브레이크페달그룹.	.149
MX58-T1030A	악셀그룹.	.150
MX58-T1040A	주차브레이크레버3그룹.	.151
MX55C-T1060A	셔틀레버그룹.	.152
MX55C-T1070A	계기판커버그룹.	.153
MX55PC-T1070A	계기판커버그룹.	.154
MX55PC-T1080A	명판그룹, 프레임.	.155
MX55PC-T1090A	흡음재그룹, 프레임.	.156
MX55PCR-T1310A	레버가이드그룹.	.157
MX58-T1310A	레버가이드그룹.	.158
MX58-T1320A	복동레버그룹.	.159
MX58-T1330A	위치견인그룹.	.161

MX55C-T1350A	변속레버3그룹.	162
MX55CR-T1350A	변속레버3그룹.	164
MX55PCR-T1350A	변속레버3그룹.	166
MX58-T1350A	변속레버3그룹.	167
MX55PCR-T1360A	명판그룹, 캐빈.	169
MX58-T1360A	명판그룹, 캐빈.	170
MX58-T1370A	에어브리더 그룹.	172
MX55PC-T1380A	흡음재그룹, 캐빈.	173

[전장]

MX58-T0560A	축전지그룹.	174
MX55C-T0570A	전기장치1그룹.	175
MX58-T0570A	전기장치1그룹.	177
MX58-T0580A	전기장치2그룹.	180
MX50C-T1100A	프레임전장품그룹.	181
MX58-T1100A	프레임전장품그룹.	183
MX50C-T1150A	캐빈전장품1그룹.	185
MX550CCR-T1150A	캐빈전장품1그룹.	187
MX58-T1150A	캐빈전장품1그룹.	189
MX58-T1160A	캐빈전장품2그룹.	191
MX58-T1170A	캐빈라이트그룹.	192
MX58-T1250A	와이퍼그룹.	194
MX55PC-T2130A	3핀소켓그룹.	196

[캐빈]

DK45CHSE-T1155C	에어컨그룹.	197
DK45CHSE-T1165C	에어컨덕트그룹.	199
MX55C-T1210A	캐빈그룹.	200
MX55CR-T1210A	캐빈그룹.	202
MX55PCR-T1210A	캐빈그룹.	204
MX58-T1210A	캐빈그룹.	206
MX58-T1220A	앞유리그룹.	208
MX58-T1230A	출입문그룹.	210
MX58-T1240A	뒷유리그룹.	213
MX58-T1260A	지붕그룹.	215
MX58-T1270A	펜더그룹.	218


[옵션]

D581-T305A	앞바퀴그룹.	219
MX58-T0720A	뒷바퀴그룹.	220
MX90B-T1300A	경광등그룹.	221
DK551-T2040A	웨이트그룹.	222
DK751-T2045A	앞웨이트조합(M22).	223
DK551-T2055A	뒷바퀴웨이트그룹.	224

INDEX 1		225
INDEX 2		236
INDEX 3		239

D580-E010

실린더블록그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	6211-210-076-10	실린더블록조합	1	1	1	1			
2	6209-000-014-00	볼트	10	10	10	10			
3	6209-610-007-00	마개 16	2	2	2	2			
4	6209-610-001-10	마개 28	3	3	3	3			
5	6209-610-009-00	마개 36	1	1	1	1			
6	6209-610-003-00	마개	4	4	4	4			
7	6209-605-007-00	플러그, PT1.8	9	9	9	9			
8	6212-531-007-20	아이들기어핀	1	1	1	1			
9	6211-258-003-00	시일 (베어링캡)	4	4	4	4			
10	6211-258-002-00	시일 (베어링캡)	2	2	2	2			
11	6211-510-011-00	메탈조합	1	1	1	1			
12	6211-511-011-00	메인베어링메탈-상	5	5	5	5			
13	6211-511-012-00	메인베어링메탈-하	5	5	5	5			
14	6211-599-005-20	크랭크베어링	2	2	2	2			
15	6209-625-009-00	오일시일	1	1	1	1			
16	6209-749-001-20	튜브핀	2	2	2	2			
17	6213-129-006-00	평행핀	2	2	2	2			
18	6209-740-005-00	평행핀	2	2	2	2			
19	6209-300-014-00	심음볼트	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E010

실린더블록그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	6904-110-822-00	심음볼트	3	3	3	3			
21	6294-453-002-00	핀	2	2	2	2			
22	6213-721-007-00	냉각수배수튜브	1	1	1	1			
23	6211-291-015-20	연료분사펌프카버	1	1	1	1			
24	6211-292-001-20	카버가스켓	1	1	1	1			
25	V230-360-601-20	볼트	4	4	4	4			
26	6215-549-013-00	핀	1	1	1	1			
27	6211-760-062-0A	오일게이지	1	1	1	1			
28	6211-766-015-00	오일게이지안내판	1	1	1	1			
29	6213-721-005-00	튜브	1	1	1	1			
30	V781-160-000-60	플러그	2	2	2	2			
31	6211-751-002-00	오일주유구마개	1	1	1	1			
32	V720-103-502-50	오링	1	1	1	1			
33	E7230-33114	오일주유구플랜지	1	1	1	1			
34	6213-342-001-10	튜브	4	4	4	4			
35	6213-342-002-00	볼트	4	4	4	4			
36	6209-740-008-00	스프링핀	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E030A

실린더헤드그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E040A 실린더

더헤드카버그룹



No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]


<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상상태로는 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

- 4 -

D580-E050A

기어케이스그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	6211-310-046-00	기어케이스조합	1	1	1	1			
2	6209-610-004-00	캡	1	1	1	1			
3	6904-110-822-00	심음볼트	3	3	3	3			
4	6209-625-004-00	오일시일	1	1	1	1			
5	V231-360-809-00	볼트	1	1	1	1			
6	V231-360-807-00	볼트	3	3	3	3			
7	3817-401-001-00	플랜지너트	2	2	2	2			
8	V231-360-802-00	볼트	3	3	3	3			
9	V231-360-804-50	볼트	4	4	4	4			
10	6209-030-001-00	볼트	1	1	1	1			
11	6209-030-004-00	볼트	1	1	1	1			
12	V231-360-803-00	볼트	1	1	1	1			
13	6209-500-003-00	스프링와셔	1	1	1	1			
14	6215-546-005-10	스토퍼	1	1	1	1			
15	6209-409-001-00	너트	1	1	1	1			
16	V341-120-008-00	캡너트	1	1	1	1			
17	6209-920-002-00	패킹	2	2	2	2			
18	6215-542-004-20	핀	1	1	1	1			
19	P117-303-003-00	스냅링	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E050A

기어케이스그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	6215-542-015-00	핀	1	1	1	1			
21	6209-600-004-00	플러그	1	1	1	1			
22	6209-500-003-00	스프링와셔	1	1	1	1			
23	6209-740-001-00	핀	1	1	1	1			
24	6211-312-008-10	가스켓	1	1	1	1			
25	6213-160-005-00	릴리프밸브조합	1	1	1	1			
26	6213-161-003-10	릴리프밸브피스톤	1	1	1	1			
27	6213-164-001-00	릴리프밸브스프링	1	1	1	1			
28	V705-140-012-00	스냅링	1	1	1	1			
29	V720-102-401-80	오링	1	1	1	1			
30	6209-050-001-00	볼트	1	1	1	1			
31	V301-260-006-00	너트	2	2	2	2			
32	6209-050-002-00	볼트	1	1	1	1			
33	3748-172-007-00	클램프	1	1	1	1			
34	V230-360-601-00	볼트	1	1	1	1			
35	3625-540-004-00	마개	1	1	1	1			
36	6211-311-045-20	지지판, FR	1	1	1	1			
37	V211-560-802-00	볼트	4	4	4	4			
38	6904-110-840-00	심음볼트	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E050A

기어케이스그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	V304-460-008-00	너트	1	1	1	1			
40	6211-312-007-10	가스켓	1	1	1	1			
41	6211-319-010-10	간격판	1	1	1	1			
42	V723-102-006-30	오링	1	1	1	1			
43	6209-749-001-20	튜브핀	2	2	2	2			
44	V252-261-002-50	심음볼트	2	2	2	2			
45	6904-110-830-00	심음볼트	1	1	1	1			
46	V251-340-803-50	심음볼트	1	1	1	1			
47	6212-530-014-00	유압축조합	1	1	1	1			
48	6209-800-009-00	베어링	1	1	1	1			
49	6209-800-008-00	베어링	1	1	1	1			
50	V304-460-008-00	너트	3	3	3	3			
51	V401-160-008-00	스프링와셔	3	3	3	3			
52	V304-260-010-00	너트	2	2	2	2			
53	V401-160-010-00	스프링와셔	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E060

오일펌프그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	6213-100-009-00	오일펌프 조합	1	1	1	1			
2	V220-540-602-00	볼트	2	2	2	2			
3	V220-540-602-50	볼트	1	1	1	1			
4	6213-129-003-00	평행핀	2	2	2	2			
5	6213-140-021-00	스테이너	1	1	1	1			
6	V720-103-502-20	오링	1	1	1	1			
7	6213-149-003-20	클램프	1	1	1	1			
8	V231-360-801-60	볼트	1	1	1	1			
9	6213-240-006-00	엔진오일필터	1	1	1	1			
10	6221-700-005-00	오일쿨러	1	1	1	1			
11	6221-726-006-00	연결관	1	1	1	1			
12	6221-726-008-00	와셔	1	1	1	1			
13	6209-360-071-10	오일쿨링호스, 내	1	1	1	1			
14	6213-729-018-10	오일쿨러호스, OUT	1	1	1	1			
15	J061-216-020-00	클램프	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E070A

크랭크축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E080A

피스톤그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련

모든 호환성이 있음

- 10 -

D580-E090A

밸브로커암그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	6212-551-026-00	흡기밸브	4	4	4	4			
2	6212-552-006-00	배기밸브	4	4	4	4			
3	6212-561-003-00	밸브스프링	8	8	8	8			
4	6212-563-001-00	밸브스프링시트	8	8	8	8			
5	6212-565-001-00	밸브멈춤쇠	16	16	16	16			
6	6212-571-002-30	태핏	8	8	8	8			
7	6212-575-004-00	푸시로드	8	8	8	8			
8	6212-600-008-10	록커암축총조합	1	1	1	1			
9	6212-611-004-10	록커암	8	8	8	8			
10	6212-620-007-20	록커암축조합	1	1	1	1			
11	6212-626-002-10	플러그	2	2	2	2			
12	6212-628-010-10	록커암축지대	3	3	3	3			
13	6212-628-011-10	록커암축지대	1	1	1	1			
14	6212-619-001-20	간격통	4	4	4	4			
15	6209-940-004-00	스프링	3	3	3	3			
16	V704-140-016-00	스냅링	2	2	2	2			
17	6212-616-002-00	조정볼트	8	8	8	8			
18	6209-409-003-00	너트	8	8	8	8			
19	6209-000-002-00	볼트	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E090A 발

밸브로커암그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

캠축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

MX550-E110A

블라이트그림



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <-.-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호 호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

- 14 -

D580-E120A

노즐홀더그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	6215-300-031-10	연료분사노즐조합	4	4	4	4			
2	6215-315-002-00	노즐가스켓	4	4	4	4			
3	6215-315-006-00	열차단시일	4	4	4	4			
4	6215-315-005-00	와셔	4	4	4	4			
5	6215-315-007-00	가스켓	4	4	4	4			
6	6215-411-063-20	파이프조합	1	1	1	1			
7	6215-411-064-20	파이프조합	1	1	1	1			
8	6215-411-065-20	파이프조합	1	1	1	1			
9	6215-411-066-30	연료파이프조합	1	1	1	1			
10	6215-419-028-00	클립조합	3	3	3	3			
11	6215-412-004-00	연료펌프조인트	1	1	1	1			
12	6215-411-078-10	튜브	1	1	1	1			
13	6209-360-011-00	호스	1	1	1	1			
14	J062-076-082-00	클램프	2	2	2	2			
15	3640-586-004-00	튜브	1	1	1	1			
16	3805-311-210-10	연료공급펌프	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E130A

연료분사펌프그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	6215-600-132-00	연료분사펌프조합	1	1	1	1			
2	6219-752-023-00	시임 (0.3)	1	1	1	1			
3	6219-752-022-00	시임 (0.2)	1	1	1	1			
4	6219-752-024-00	시임 (0.4)	1	1	1	1			
5	6219-752-025-00	시임 (0.5)	1	1	1	1			
6	V220-540-802-00	볼트	1	1	1	1			
7	3817-401-001-00	플랜지너트	2	2	2	2			
8	V401-160-008-00	스프링와셔	1	1	1	1			
9	V231-360-802-00	볼트	3	3	3	3			
10	6215-621-015-10	연료분사펌프캠축조합	1	1	1	1			
11	6212-524-015-20	연료분사펌프기어	1	1	1	1			
12	6209-730-005-00	키	1	1	1	1			
13	1716-127-002-00	베어링	1	1	1	1			
14	3673-701-005-00	베어링	1	1	1	1			
15	6212-535-010-00	판	1	1	1	1			
16	6901-910-612-00	볼트	1	1	1	1			
17	6215-520-007-10	플라이휠조합	1	1	1	1			
18	6209-030-043-00	볼트	3	3	3	3			
19	6215-526-004-00	스러스트칼라	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E130A

연료분사펌프그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	6215-541-001-10	아암	1	1	1	1			
21	6215-543-006-00	컨트롤링크	1	1	1	1			
22	6215-542-006-00	컨트롤링크핀	1	1	1	1			
23	V710-140-004-00	스냅링	1	1	1	1			
24	6215-549-031-10	스프링	1	1	1	1			
25	6215-531-009-00	가버너스프링	1	1	1	1			
26	6215-541-024-40	콘트롤레버조합	1	1	1	1			
27	V720-101-900-80	오링	1	1	1	1			
28	6209-580-008-00	리턴 스프링	1	1	1	1			
29	6215-549-007-10	컨트롤암	1	1	1	1			
30	V301-260-006-00	너트	1	1	1	1			
31	V411-260-006-00	평와셔	1	1	1	1			
32	V401-160-006-00	스프링와셔	1	1	1	1			
33	6215-549-041-00	스타팅스프링	1	1	1	1			
34	6215-537-001-00	아이들스프링	1	1	1	1			
35	6215-548-047-00	아답타, 230*070	1	1	1	1			
36	6215-541-016-40	텐션암	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E140A

워터펌프그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	6213-610-009-50	워터펌프조합	1	1	1	1			
2	6213-611-004-10	워터펌프몸통조합	1	1	1	1			
3	6213-631-004-10	베어링	1	1	1	1			
4	6213-642-001-00	플렌지	1	1	1	1			
5	6213-622-002-10	시일조합	1	1	1	1			
6	6213-621-004-00	임펠러	1	1	1	1			
7	6213-613-004-00	워터펌프가스켓	1	1	1	1			
8	6213-612-007-00	판	1	1	1	1			
9	6213-619-003-00	볼트	4	4	4	4			
10	6213-619-012-00	플러그	1	1	1	1			
11	6213-619-002-00	튜브	1	1	1	1			
12	V721-113-105-00	오링, G60	1	1	1	1			
13	6901-910-840-00	볼트 (M8X1.25-40)	2	2	2	2			
14	V231-360-805-00	볼트	1	1	1	1			
15	3817-401-001-00	플랜지너트	1	1	1	1			
16	6209-500-005-00	와셔	1	1	1	1			
17	6209-360-084-00	호스	1	1	1	1			
18	6213-619-018-10	워터펌프간격판	1	1	1	1			
19	V721-103-106-50	오링, G65	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E140A

워터펌프그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	6209-300-009-10	심음볼트	1	1	1	1			
21	V231-360-802-00	볼트	3	3	3	3			
22	3817-401-001-00	플랜지너트	1	1	1	1			
23	V220-540-602-00	볼트	2	2	2	2			
24	6213-729-015-40	호스	1	1	1	1			
25	1650-780-011-10	호스클립, 18-22	2	2	2	2			
26	6213-716-009-10	써모스탯조합	1	1	1	1			
27	6213-719-005-10	커버	1	1	1	1			
28	6213-743-004-20	가스켓	1	1	1	1			
29	6209-030-097-00	볼트	3	3	3	3			
30	6213-743-002-10	가스켓	1	1	1	1			
31	V231-360-802-50	볼트	1	1	1	1			
32	6213-770-002-00	서모스탯	1	1	1	1			
33	6213-721-010-00	튜브	1	1	1	1			
34	6213-711-008-00	써모스탯커버	1	1	1	1			
35	V723-102-006-30	오링	1	1	1	1			
36	V210-560-602-00	볼트	3	3	3	3			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D580-E150A

매니폴드그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호 호환성이 없으나 관련 부품의 조합상 상태로는 호환성이 있음

- 20 -

D580-E160A

류발전기그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

D580-E170A

전장품그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호 호환성이 없으나 관련 부품의 조합상 상태로는 호환성이 있음

- 22 -

D580-E180A


냉각팬그룹

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0420A

앞차축지지그룹




	수량					I.C	비고
	A	B	C	D	E		

[illegible]

모는 호환성이 있음

MX58-T0430A

앞차동장치그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-43102	앞차동장치조합	1	1	1	1			
2	T5210-43121	앞차동케이스	1	1	1	1			
3	T5210-42321	차동케이스커버	1	1	1	1			
4	05012-01018	평행핀	2	2	2	2			
5	01133-51075	와셔볼임볼트	4	4	4	4			
6	T2630-43111	차동피니언축	1	1	1	1			
7	T4520-43171	평행핀	1	1	1	1			
8	T4710-43133	차동피니언, 12	2	2	2	2			
9	T4710-43151	차동피니언와셔	2	2	2	2			
10	T4710-43142	차동사이드기어, 16	2	2	2	2			
11	T4520-43071	심, 0.8	2	2	2	2			
12	T4520-43081	심, 0.1	2	2	2	2			
13	T4520-43091	심, 1.2	2	2	2	2			
14	08101-06213	볼베어링	2	2	2	2			
15	T5210-43011	심0.8	1	1	1	1			
16	T5210-43021	심1.0	1	1	1	1			
17	T5210-43031	심1.2	1	1	1	1			
18	T5210-43041	심2.0	1	1	1	1			
19	T5210-43051	심2.3	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0440A

베벨피니언축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0450A

베벨기어케이스그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-43314	베벨기어케이스	2	2	2	2			
2	38440-4388-1	평행핀	4	4	4	4			
3	04811-51300	오링	2	2	2	2			1A,C135
4	01176-51655	볼트	10	10	10	10			
5	04512-50160	스프링와셔	10	10	10	10			M16
6	T5210-43451	오일시일	2	2	2	2			
7	T5210-43344	차축케이스지지대 (좌)	1	1	1	1			
8	T5210-43354	차축케이스지지대 (우)	1	1	1	1			
9	T4815-43331	슬러스트간격판	2	2	2	2			
10	T4520-43351	부시, DX	2	2	2	2			
11	T4520-43361	오일시일	2	2	2	2			
12	T4520-43271	UBS볼트	4	4	4	4			
13	T4520-43191	튜브핀	4	4	4	4			
14	01173-51430	볼트	4	4	4	4			M14P1.5*30
15	04512-50140	스프링와셔	4	4	4	4			
16	06611-15010	그리스니플	2	2	2	2			
17	T5210-43322	베어링잡이 (좌)	1	1	1	1			
18	T5210-43334	베어링잡이 (우)	1	1	1	1			
19	01123-50825	와셔불임볼트	12	12	12	12			M8*P1.25


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0470A

앞차축케이스그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-43635	앞차축케이스 (좌)	1	1	1	1			
2	T5210-43645	앞차축케이스 (우)	1	1	1	1			
3	06331-35010	플러그	2	2	2	2			M6*P1.0
4	04717-01000	시일와셔	2	2	2	2			M10
5	T4930-43601	부시, DX	2	2	2	2			
6	08401-51107	스러스트볼베어링	2	2	2	2			
7	T5210-43521	12베벨기어	2	2	2	2			
8	08101-06308	볼베어링	2	2	2	2			#6308
9	T4520-44081	심, 0.1	2	2	2	2			
10	T4520-44111	심, 0.8	2	2	2	2			
11	T4520-44121	심, 1.0	2	2	2	2			
12	04611-00900	멈춤링	2	2	2	2			DIA90
13	T4520-43542	플러그	2	2	2	2			
14	04611-00950	멈춤링	2	2	2	2			
15	34150-1426-1	배유플러그	2	2	2	2			
16	04717-02150	시일와셔	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0480A

앞차축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-43714	앞차축	2	2	2	2			
2	T5210-43451	오일시일	2	2	2	2			
3	T5210-43624	앞차축커버	2	2	2	2			
4	T4818-44291	오링	2	2	2	2			
5	08101-06310	볼베어링	2	2	2	2			
6	T5210-43681	스냅링	4	4	4	4			
7	T5210-43723	45베벨기어	2	2	2	2			
8	08101-06308	볼베어링	2	2	2	2			#6308
9	T4520-44081	심, 0.1	2	2	2	2			
10	T4520-44091	심, 0.2	2	2	2	2			
11	T4520-44101	심, 0.4	2	2	2	2			
12	01133-51035	와셔붙임볼트	16	16	16	16			M10X1.25
13	01517-51632	심음볼트	4	4	4	4			M16*1.5*32

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0100A

클러치그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0105A

클러치레버그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0110B

클러치하우징그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0120A

중간케이스그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5220-21156	중간케이스				1			
1	T5220-21157	중간케이스				1		<-X->	
2	T5220-22705	베어링커버				1			
2	T5220-22706	베어링커버				1		<-X->	
3	05012-00816	평행핀				2			8*16
4	01133-51040	와셔붙임볼트				7			M10XP1.25X40
5	05012-01018	평행핀				2			
6	T4620-21481	심음볼트				2			
7	04512-50120	스프링와셔				2			M12
8	T4240-14081	너트				2			
9	01133-51240	와셔붙임볼트				9			
10	T4682-69401	안전스위치조합				1			
11	T4682-43571	조정간격판, T1.0				1			
12	T5220-21162	커버				1			
13	01123-50820	와셔붙임볼트				4			M8*P1.25
14	T5250-68771	브라켓(배선잡이)				1			

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0120B

중간케이스그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21155	중간케이스	1	1					
1	T5210-21156	중간케이스	1	1				<----	
2	T5210-22704	베어링커버	1	1					
3	05012-00816	평행핀	2	2					
4	01133-51040	와셔붙임볼트	7	7					
5	05012-01018	평행핀	2	2					
6	T4620-21481	심음볼트	2	2					
7	04512-50120	스프링와셔	2	2					
8	T4240-14081	너트	2	2					
9	01133-51240	와셔붙임볼트	9	9					
10	T4682-69401	안전스위치조합	1	1					
11	T4682-43571	조정간격판, T1.0	1	1					
12	T5220-21162	커버	1	1					
12	T5210-21161	커버	1	1				<----	
13	01123-50820	와셔붙임볼트	4	4					
14	T5250-68771	브라켓 (배선잡이)	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0120A

중간케이스그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5220-21156	중간케이스			1				
1	T5220-21157	중간케이스			1			<-X->	
2	T5225-22705	베어링커버			1				
3	05012-00816	평행핀			2				
4	01133-51040	와셔붙임볼트			7				
5	05012-01018	평행핀			2				
6	T4620-21481	심음볼트			2				
7	04512-50120	스프링와셔			2				
8	T4240-14081	너트			2				
9	01133-51240	와셔붙임볼트			9				
10	06331-35016	플러그			1				
11	04717-01600	시일와셔			1				
12	T5220-21162	커버			1				
12	T5220-21163	커버			1			<----	
13	01123-50820	와셔붙임볼트			4				
14	T5250-68771	브라켓(배선잡이)			1				

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0130A

트랜스미션케이스그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21116	밋션케이스			1	1			
2	T5210-21124	베어링커버			1	1			
3	05012-01018	평행핀			2	2			
4	01133-51040	와셔볼임볼트			7	7			M10XP1.25X40
5	05012-01018	평행핀			2	2			
6	01574-51260	심음볼트			2	2			M12*1.25*60
7	04512-50120	스프링와셔			2	2			M12
8	T4240-14081	너트			2	2			
9	01133-51250	와셔볼임볼트			5	5			
10	01133-51260	와셔볼임볼트			3	3			M12*1.25
11	T4125-14261	자석플러그			1	1			
12	04717-02650	시일와셔			1	1			
13	T4710-69702	홀센서엔진RPM			1	1			
14	T4682-69401	안전스위치조합			2	2			
15	T4682-43571	조정간격판, T1.0			2	2			
16	T4710-38771	오일온도센서			1	1			
17	T5250-68771	브라켓(배선잡이)			2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0130B

트랜스미션케이스그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21116	밋션케이스	1	1					
2	T5210-21124	베어링커버	1	1					
3	05012-01018	평행핀	2	2					
4	01133-51040	와셔붙임볼트	7	7					
5	05012-01018	평행핀	2	2					
6	01574-51260	심음볼트	2	2					
7	04512-50120	스프링와셔	2	2					
8	T4240-14081	너트	2	2					
9	01133-51250	와셔붙임볼트	5	5					
10	01133-51260	와셔붙임볼트	3	3					
11	T4125-14261	자석플러그	1	1					
12	04717-02650	시일와셔	1	1					
13	T4710-69702	홀센서엔진RPM	1	1					
14	06331-35016	플러그	2	2					
15	04717-01600	시일와셔	2	2					
16	T5210-38771	오일온도센서	1	1					
17	T5250-68771	브라켓(배선잡이)	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0140A

주축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21514	29기어축	1	1	1	1			
2	08101-16009	볼베어링	1	1	1	1			#16009
3	08101-06208	볼베어링	1	1	1	1			#6208
4	T2440-21361	오일시일	1	1	1	1			
5	09503-86211	오일시일	1	1	1	1			
6	T5210-25212	21기어축	1	1	1	1			
7	T4682-25111	볼베어링	1	1	1	1			
7	38260-2216-1	볼베어링	1	1	1	1		<---->	
8	04612-00300	스냅링	1	1	1	1			
9	04611-00750	스냅링	1	1	1	1			
10	T5210-21534	주축기어	1	1	1	1			
11	08101-06307	볼베어링	2	2	2	2			#6307
12	T5210-21522	32기어	1	1	1	1			
13	04612-00300	스냅링	1	1	1	1			
14	T5210-14753	추진축케이스	1	1	1	1			
15	01123-50840	와셔볼임볼트	7	7	7	7			M8*P1.25-40
16	05012-00818	평행핀	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0150A

카운터축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21611	카운터축	1	1	1	1			
2	T5210-21732	35기어	1	1	1	1			
3	08824-04527	니들베어링	2	2	2	2			
4	T5210-21811	싱크로허브	2	2	2	2			
5	T4620-22822	싱크로나이저스프링	4	4	4	4			
6	T4240-21812	싱크로나이저키	6	6	6	6			
7	T4682-22842	시프트	2	2	2	2			
8	T4682-22852	싱크로나이저조합	4	4	4	4			
9	T4810-25771	스냅링	2	2	2	2			
10	T5210-21742	38기어	1	1	1	1			
11	08823-03526	니들베어링	1	1	1	1			K30*35*26ZW
12	T2305-25191	슬러스트간격판	2	2	2	2			
13	04612-00300	스냅링	2	2	2	2			
14	08101-06306	볼베어링	2	2	2	2			#6306
15	T5210-21723	31기어	1	1	1	1			
16	T5210-21712	28기어	1	1	1	1			
17	08823-03522	니들베어링	1	1	1	1			30*35*22
18	38435-2544-1	커플링	1	1	1	1			
19	05411-00640	스프링핀	1	1	1	1			

<-X-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-0-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<-X-> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-0-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0160A

셔틀축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5220-22741	셔틀축				1			
1	T5220-22742	셔틀축				1		<-X->	
2	T5225-26005	클러치조합(셔틀)				1			
2	T5225-26006	클러치조합(셔틀)				1		<-X->	
3	T5225-26015	클러치몸체(셔틀)				1			
4	T5225-26023	피스톤(셔틀)				2			
5	T4810-25641	피스톤링				2			
6	T5225-26041	스프링				2			
7	T5225-26052	스프링				2			
8	T5225-26062	스프링시트				2			
9	T5225-26072	클러치디스크				10			
10	T5225-26082	클러치판				10			
11	T5225-26092	압력판				2			
12	T4682-46051	스냅링				2			
13	04612-00450	스냅링				2			
14	T4980-22831	스프링				30			
15	T5225-26141	핀				6			
16	T5220-22611	28기어(전진)				1			
17	T2305-21661	간격판				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0160A

서틀축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	08101-06006	볼베어링				2			#6006
19	04611-00550	스냅링				1			DIA55
20	04612-00300	스냅링				1			
21	T5220-22621	26기어(후진)				1			
22	08101-06908	볼베어링				2			#6908
23	04611-00620	멈춤링				1			
24	04612-00400	스냅링				1			
25	38260-2216-1	볼베어링				2		<--->	
26	T5225-26111	시일링				3			
27	T5220-22632	23-21기어축				1			
28	T4682-25111	볼베어링				1			
29	08101-06306	볼베어링				1			#6306
30	T5210-22651	31기어축				1			
31	08101-06204	볼베어링				1			#6204
32	08101-06205	볼베어링				1			#6205

<---> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0160B

서틀축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-22633	서틀축		1					
2	T5210-22612	23기어(전진)		1					
3	08823-74217	니들베어링		2					
4	T5210-22811	스플라인허브		1					
5	T2610-22851	싱크로나이저조합		2					
6	38360-2178-1	스프링		2					
7	T2610-21812	싱크로나이저키		3					
8	T2610-22834	시프터		1					
9	T2610-22821	스냅링		1					
10	T5210-22623	21기어(후진)		1					
11	08823-03526	니들베어링		1					
12	T2305-25191	슬러스트간격판		1					
13	04612-00300	스냅링		2					
14	08101-06306	볼베어링		1					
15	08101-06307	볼베어링		1					
16	T5210-22743	28-26-13기어축		1					
17	T4682-25111	볼베어링		2					
17	38260-2216-1	볼베어링		2					<--->
18	T5210-22651	31기어축		1					


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0160A

서틀축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5225-26005	클러치조합(서틀)			1				
2	T5225-26015	클러치몸체(서틀)			1				
3	T5225-26023	피스톤(서틀)			2				
4	T4810-25641	피스톤링			2				
5	T5225-26041	스프링			2				
6	T5225-26052	스프링			2				
7	T5225-26062	스프링시트			2				
8	T5225-26072	클러치디스크			10				
9	T5225-26082	클러치판			10				
10	T5225-26092	압력판			2				
11	T4682-46051	스냅링			2				
12	04612-00450	스냅링			2				
13	T4980-22831	스프링			30				
14	T5225-26142	핀			6				
15	T5220-22611	28기어(전진)			1				
15	T5220-22612	28기어(전진)			1			<-X->	
16	T2305-21661	간격판			1				
17	08101-06006	볼베어링			2				
18	04611-00550	스냅링			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0160A

셔틀축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	04612-00300	스냅링			1				
20	T5220-22621	26기어(후진)			1				
20	T5220-22622	26기어(후진)			1			<-X->	
21	08101-06908	볼베어링			2				
22	04611-00620	멈춤링			1				
23	04612-00400	스냅링			1				
24	T4682-25111	볼베어링			2				
24	38260-2216-1	볼베어링			2			<---->	
25	T5225-26111	시일링			3				
25	T5225-26111	시일링			4			<-X->	
26	T5220-22632	23-21기어축			1				
26	T5220-22633	23-21기어축			1			<----	
27	08101-06307	볼베어링			1				
28	08101-06306	볼베어링			1				
29	38435-2544-1	커플링			1				
30	05411-00640	스프링핀			1				
31	T5210-22651	31기어축			1				
32	08101-06204	볼베어링			1				
33	08101-06205	볼베어링			1				

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX60PC-T0160B

서틀축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-22633	서틀축	1						
2	T5210-22612	23기어(전진)	1						
3	08823-74217	니들베어링	2						
4	T5210-22811	스플라인허브	1						
5	T2610-22851	싱크로나이저조합	2						
6	38360-2178-1	스프링	2						
7	T2610-21812	싱크로나이저키	3						
8	T2610-22834	시프터	1						
9	T2610-22821	스냅링	1						
10	T5210-22623	21기어(후진)	1						
11	08823-03526	니들베어링	1						
12	T2305-25191	슬러스트간격판	1						
13	04612-00300	스냅링	2						
14	08101-06306	볼베어링	1						
15	08101-06307	볼베어링	1						
16	T5210-22643	28-26기어축	1						
17	T4682-25111	볼베어링	2						
17	38260-2216-1	볼베어링	2						
18	38435-2544-1	커플링	1						


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0170A

부변속축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-23641	부변속축	1	1	1	1			
2	T5210-23633	15기어	1	1	1	1			
3	08822-53020	니들베어링	2	2	2	2			NTN K253020S
4	37150-2179-1	스냅링	1	1	1	1			
5	37150-2176-1	스러스트간격판	1	1	1	1			
6	T2610-22661	볼베어링	1	1	1	1			
6	T5210-96305	볼베어링	1	1	1	1		<---->	
7	T4125-23673	시프트	1	1	1	1			
8	08823-54027	니들베어링	2	2	2	2			NTN,K354027
9	T5210-23613	29기어축	1	1	1	1			
10	T5210-23623	45기어	1	1	1	1			
11	08101-06911	볼베어링	2	2	2	2			#6911
12	04611-00800	스냅링	1	1	1	1			
13	04612-00550	스냅링	1	1	1	1			DIA52
14	T2305-25191	스러스트간격판	1	1	1	1			
15	T4682-25111	볼베어링	1	1	1	1			
15	38260-2216-1	볼베어링	1	1	1	1		<---->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0180A

초저속축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-23712	카운터축 (초저속)		1		1			
2	T5210-23722	43기어		1		1			
3	04612-00350	스냅링		1		1			
4	08101-06306	볼베어링		1		1			#6306
5	T5210-23733	14기어		1		1			
6	T2185-23701	스냅링		1		1			
7	08101-06304	볼베어링		1		1			#6304
8	T2305-25191	스러스트간격판		1		1			
9	08823-03716	니들베어링		2		2			KOYO RV303716
10	T5210-23743	41기어		1		1			
11	38430-2554-1	스냅링		3		3			
12	T5210-23762	스플라인보스		1		1			
13	38455-2314-1	와셔		1		1			
14	T5210-23751	시프터		1		1			
15	T5210-23771	스플라인보스		1		1			
16	04612-00500	스냅링		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0200A

스파이럴베벨피니언축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-26111	스파이럴베벨기어조합	1	1	1	1			
2	T5210-22111	스파이럴베벨피니언	1	1	1	1			
3	T4710-26123	스파이럴베벨기어, 39	1	1	1	1			
4	T4710-23501	롤러베어링	1	1	1	1			
5	T5210-23672	45기어	1	1	1	1			
6	T5210-23682	간격통	1	1	1	1			
7	T5210-23663	31-17기어축	1	1	1	1			
8	T5210-24101	베어링조합	1	1	1	1			
9	T5210-23691	테이퍼롤러베어링	2	2	2	2			
10	T5210-24112	간격판1	1	1	1	1			
11	T5210-24122	간격판2	1	1	1	1			
12	T5210-23653	베어링케이스	1	1	1	1			
13	T2185-23882	베어링커버	1	1	1	1			
14	T2610-23831	심, 0.1	2	2	2	2			
15	T2610-23841	심, 0.2	2	2	2	2			
16	T2610-23851	심, 0.5	2	2	2	2			
17	T2185-22341	너트, 30	1	1	1	1			
18	01133-51040	와셔불임볼트	3	3	3	3			M10XP1.25X40

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0210A

전륜구동장치그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-44633	26기어축	1	1	1	1			
2	04612-00300	스냅링	1	1	1	1			
3	T5210-44613	27-34기어	1	1	1	1			
4	08101-06205	볼베어링	2	2	2	2			#6205
5	T5210-46203	배속턴축	1	1	1	1			
6	T5210-46004	클러치조합(전륜/배속)	1	1	1	1			
7	T5210-46013	클러치몸체(전륜/배속)	1	1	1	1			
8	T5210-46023	피스톤(전륜/배속)	2	2	2	2			
9	04811-06420	오링	2	2	2	2			
10	T2670-15161	피스톤링	2	2	2	2			
11	T5210-46051	스프링	2	2	2	2			
12	T5210-46061	스프링시트	2	2	2	2			
13	04612-00450	스냅링	2	2	2	2			
14	T2670-15311	간격고무	20	20	20	20			
15	T2670-15282	클러치판	9	9	9	9			
16	T2670-15272	클러치디스크	9	9	9	9			
17	T2660-46111	압력판	2	2	2	2			
18	T2670-15362	스냅링	2	2	2	2			
19	T5210-46152	32기어(전륜)	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0210A

전륜구동장치그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2305-21661	간격판	1	1	1	1			
21	T2305-25191	스러스트간격판	1	1	1	1			
22	08101-06006	볼베어링	2	2	2	2			#6006
23	04611-00550	스냅링	1	1	1	1			D1A55
24	04612-50300	스냅링	2	2	2	2			
25	08101-06305	볼베어링	2	2	2	2			#6305
26	T4810-22581	스러스트간격판	1	1	1	1			
27	T5210-46163	26기어(배속턴)	1	1	1	1			
28	08823-03526	니들베어링	1	1	1	1			K30*35*26ZW
29	T2630-46231	시일링	3	3	3	3			
30	T4620-44592	커플링	2	2	2	2			
31	05411-00635	스프링핀	2	2	2	2			D1A5*36
32	T5210-44573	추진축1	1	1	1	1			
33	08101-06905	볼베어링	2	2	2	2			#6905
34	04612-00250	스냅링	1	1	1	1			
35	T5210-44561	전륜구동축2	1	1	1	1			
36	08101-06005	볼베어링	1	1	1	1			#6005
37	04611-00470	스냅링	1	1	1	1			
38	09502-55210	오일시일	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0220A

PT0카운터축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-25203	36기어축	1	1	1	1			
2	08101-06206	볼베어링	1	1	1	1			#6206
3	T5210-25222	주축기어 (PT0)	1	1	1	1			
4	08101-06208	볼베어링	1	1	1	1			#6208
5	08822-53020	니들베어링	1	1	1	1			NTN K253020S
6	T2305-21891	스냅링	1	1	1	1			
7	T5210-25602	PT0클러치조합	1	1	1	1			
7	T5210-25603	PT0클러치조합	1	1	1	1		<----	
8	T5210-25612	클러치몸체 (PT0)	1	1	1	1			
9	T5210-25621	브레이크판	1	1	1	1			
10	T5210-25631	뒤돌림판	2	2	2	2			
11	T2615-25661	피스톤링	1	1	1	1			
12	T5210-25651	피스톤	1	1	1	1			
13	T2670-15161	피스톤링	1	1	1	1			
14	T5210-25671	스프링	1	1	1	1			
15	T5210-25681	스프링시트	1	1	1	1			
16	T4710-25671	클러치디스크	5	5	5	5			
17	T5210-25711	클러치판	5	5	5	5			
18	T5210-25721	압력판	1	1	1	1			

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0220A

PT0카운터축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T5210-25731	스냅링	1	1	1	1			
20	08101-06007	볼베어링	1	1	1	1			
21	T5210-25751	스플라인허브	1	1	1	1			
22	T2615-25621	시일링	2	2	2	2			
23	T5210-25771	스냅링	1	1	1	1			
24	08101-06207	볼베어링	1	1	1	1			#6207
25	04611-00720	스냅링	1	1	1	1			D1A72
26	T2615-25681	간격판	1	1	1	1			
27	T2615-25691	스냅링	1	1	1	1			
28	T5210-25101	PT0카운터축	1	1	1	1			
29	T5210-25122	26기어	1	1	1	1			
30	08823-54027	니들베어링	2	2	2	2			NTN, K354027
31	T5210-25152	스플라인보스	2	2	2	2			
32	38430-2175-1	시프트	2	2	2	2			
33	38430-2554-0	외부써클립	2	2	2	2			
34	38430-2554-1	스냅링	2	2	2	2			
35	T5210-25112	25기어	1	1	1	1			
36	08822-83518	니들베어링	2	2	2	2			
37	T2305-21762	스러스트간격판	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

PT0카운터축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0230A

PT0축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-25242	PT0구동축1	1	1	1	1			
2	08101-06305	볼베어링	1	1	1	1			#6305
3	08101-06205	볼베어링	3	3	3	3			#6205
4	37805-4452-1	커플링	2	2	2	2			
5	05411-00635	스프링핀	2	2	2	2			D1A5*36
6	T5210-25252	PT0구동축2	1	1	1	1			
7	T5210-25262	16기어축	1	1	1	1			
8	08101-06306	볼베어링	2	2	2	2			#6306
9	T5210-25314	PT0축	1	1	1	1			
10	T5210-25271	32기어	1	1	1	1			
11	08101-06207	볼베어링	1	1	1	1			#6207
12	08101-06307	볼베어링	1	1	1	1			#6307
13	T4620-25383	슬리브	1	1	1	1			
14	T4620-25442	오일시일	1	1	1	1			
15	T4620-25452	오일시일	1	1	1	1			
16	T5210-25415	베어링케이스 (PT0)	1	1	1	1			
17	T5210-25451	오일게이지안내	1	1	1	1			
18	05012-01018	평행핀	2	2	2	2			
19	01133-51235	와셔볼임볼트	9	9	9	9			M12*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0240A

주변속포크그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21243	변속포크 (1,2)	1	1	1	1			
2	T5210-21544	포크로드 (1,2)	1	1	1	1			
2	T5210-21545	포크로드 (1,2)	1	1	1	1		<-X->	
3	T5210-21253	변속포크 (3,4)	1	1	1	1			
4	T5210-21554	포크로드 (3,4)	1	1	1	1			
4	T5210-21555	포크로드 (3,4)	1	1	1	1		<-X->	
5	05411-00625	스프링핀	2	2	2	2			DIA6*25
6	07715-01605	강구	2	2	2	2			5/16"
7	62331-1853-2	스프링	2	2	2	2			
8	T2350-21281	주변속핀	1	1	1	1			
9	T2610-21212	주변속커버	1	1	1	1			
10	T5210-21361	주변속로드	1	1	1	1			
11	T4182-21351	변속암	1	1	1	1			
12	04111-50060	허블이와셔	1	1	1	1			
13	T4620-21371	고정볼트	1	1	1	1			
14	09500-16287	오일시일	2	2	2	2			
15	05012-00818	평행핀	2	2	2	2			
16	01123-50865	와셔붙임볼트	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0245A

서틀변속포크그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0250A

부변속포크그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-23114	변속포크 (부변속)		1		1			
1	T5210-23115	변속포크 (부변속)		1		1		<----	
2	T5210-23125	포크로드 (부변속)		1		1			
3	T5210-23131	스프링		1		1			
3	62331-1853-2	스프링		1		1		<-X->	
4	07715-01605	강구		1		1			5/16"
5	05411-00628	스프링핀		2		2			
6	T5210-23152	변속포크 (초저속)		1		1			
7	T5210-23163	포크로드 (초저속)		1		1			
8	04111-50060	허블이와셔		1		1			
9	T2305-17151	볼트		1		1			
10	62331-1853-2	스프링		1		1			
11	07715-01605	강구		1		1			5/16"
12	T2610-21593	고정볼트		1		1			
13	04714-00100	패킹		1		1			
14	T5210-23323	변속커버		1		1			
15	T5210-60441	주변속브라켓, 1		1		1			
16	01123-50820	와셔붙임볼트		4		4			M8*P1.25
17	T5210-23266	변속암		1		1			

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0250A

부변속포크그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0250C

부변속포크그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5225-23115	변속포크 (부변속)	1		1				
1	T5225-23116	변속포크 (부변속)	1		1			<----	
2	T5210-23125	포크로드 (부변속)	1		1				
3	T5210-23131	스프링	1		1				
3	62331-1853-2	스프링	1		1			<-X->	
4	07715-01605	강구	1		1				
5	05411-00628	스프링핀	2		2				
6	T2610-21593	고정볼트	1		1				
7	04714-00100	패킹	1		1				
8	T5210-23323	변속커버	1		1				
9	01123-50820	와셔볼임볼트	4		4				
10	T5210-23266	변속암	1		1				
11	T5210-23272	부변속로드	1		1				
12	T5210-23293	부변속레버1	1		1				
13	34150-2374-2	고정핀	2		2				
14	T4240-23871	실드	1		1				
15	T5210-23282	원추스프링	1		1				
16	41162-4283-1	이송축간격판	2		2				
17	04612-00160	스냅링	1		1				

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0250C

부변속포크그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0260A

PT0변속포크그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-24243	변속포크 (PT01,2)	1	1	1	1			
2	T5210-21544	포크로드 (1,2)	1	1	1	1			
2	T5210-21545	포크로드 (1,2)	1	1	1	1		<-X->	
3	T5210-24543	변속포크 (PT03,R)	1	1	1	1			
4	T5210-21554	포크로드 (3,4)	1	1	1	1			
4	T5210-21555	포크로드 (3,4)	1	1	1	1		<-X->	
5	05411-00625	스프링핀	2	2	2	2			DIA6*25
6	07715-01605	강구	2	2	2	2			5/16"
7	62331-1853-2	스프링	2	2	2	2			
8	T2350-21281	주변속핀	1	1	1	1			
9	T2610-21212	주변속커버	1	1	1	1			
10	T5210-21361	주변속로드	1	1	1	1			
11	T4182-21351	변속암	1	1	1	1			
12	04111-50060	허블이와셔	1	1	1	1			
13	T4620-21371	고정볼트	1	1	1	1			
14	09500-16287	오일시일	2	2	2	2			
15	05012-00818	평행핀	2	2	2	2			
16	01123-50865	와셔붙임볼트	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0270A

뒷차동장치그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-26102	차동장치조합	1	1	1	1			
2	T5210-26132	차동장치케이스	1	1	1	1			
3	T4710-26522	차동케이스커버	1	1	1	1			
4	37300-2817-2	평행핀	2	2	2	2			
5	01133-51025	와셔볼임볼트	8	8	8	8			M10*1.25
6	T4850-26201	차동피니언축, 1	1	1	1	1			
7	T4850-26241	차동피니언축, 2	2	2	2	2			
8	05712-00512	평행키	2	2	2	2			
9	T4810-26191	차동피니언, 13	4	4	4	4			
10	T4810-26181	와셔, 차동장치피니언	4	4	4	4			
11	T4810-26171	차동베벨기어, 22	1	1	1	1			
12	T4710-26151	차동사이드기어(우)	1	1	1	1			
13	T4810-26141	와셔, 1	2	2	2	2			
14	T4810-26151	와셔, 2	2	2	2	2			
15	T4810-26161	와셔, 3	2	2	2	2			
16	37800-4387-1	볼트	8	8	8	8			
17	T5210-26563	차동베어링케이스(우)	1	1	1	1			
18	T5210-26553	차동베어링케이스(좌)	1	1	1	1			
19	01133-51030	와셔볼임볼트	12	12	12	12			M10*1.25


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0280A

차동고정포크그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0290A

브레이크케이스그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01513-50850	심음볼트	4	4	4	4			
2	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4			M8
3	02114-50080	너트	4	4	4	4			M8*P1.25
4	05012-01325	평행핀	4	4	4	4			
5	T4710-28212	브레이크캠	2	2	2	2			
6	T5210-28223	브레이크캠레버	2	2	2	2			
7	04811-00220	오링	4	4	4	4			
8	04013-50140	평와셔	2	2	2	2			M14
9	04512-50140	스프링와셔	2	2	2	2			
10	02176-50140	너트	2	2	2	2			M14*P1.5
11	T4710-28272	캠판(우)	1	1	1	1			
12	T4710-28242	캠판(좌)	1	1	1	1			
13	07715-00805	강구	12	12	12	12			5/8"
14	37150-2825-3	강구시트	12	12	12	12			
15	05012-01063	평행핀	8	8	8	8			
16	T5210-28144	브레이크케이스(좌)	1	1	1	1			
17	T4810-26471	브레이크판	3	3	3	3			
18	T4710-28181	브레이크판	2	2	2	2			
19	T5210-28154	브레이크케이스(우)	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0290A

브레이크 케이스 그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0300A

뒷차축그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-26802	유성기어조합	2	2	2	2			
2	T4710-26821	유성기어지지	1	1	1	1			
3	T4710-26812	27유성기어	3	3	3	3			
4	T4682-26832	유성기어축	3	3	3	3			
5	T4850-26541	니들베어링	3	3	3	3			
6	T4810-26391	스러스트간격판	6	6	6	6			
7	T4810-26541	니들베어링	3	3	3	3			
8	05411-00825	스프링핀	3	3	3	3			
9	T5210-26712	12기어축(좌)	1	1	1	1			
10	07715-03219	강구	1	1	1	1			19/32
11	T5210-26722	12기어축(우)	1	1	1	1			
12	07715-03219	강구	1	1	1	1			19/32
13	T4710-26851	인터널기어, 66	2	2	2	2			
14	T5210-27111	뒷차축	2	2	2	2			
15	T4520-27193	오일시일	2	2	2	2			
16	08101-06213	볼베어링	2	2	2	2			
17	T4810-26331	너트	2	2	2	2			
18	T4710-27171	고정판	2	2	2	2			
19	T4810-26571	UBS볼트	2	2	2	2			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0365A

유압실린더그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51235	와셔볼임볼트	7	7	7	7			M12*P1.25
2	01133-51240	와셔볼임볼트	4	4	4	4			
3	37805-4350-1	평행핀	2	2	2	2			
4	T5210-37621	콘넥터T	1	1	1	1			
5	T4720-37131	컨트롤밸브	1	1	1	1			
6	T4720-37142	육각볼트	4	4	4	4			
7	T4810-47131	연결관	1	1	1	1			
8	T5210-37491	되돌림파이프	1	1	1	1			
9	T4810-45761	엘보우	1	1	1	1			
10	02118-50100	너트	1	1	1	1			M10*P1.25
11	T5210-38421	견인센서브라켓	1	1	1	1			
12	01123-50820	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
13	T4920-66551	견인센서레버	1	1	1	1			
14	04013-50120	평와서	1	1	1	1			M12
15	04612-00120	스냅링	1	1	1	1			#12
16	T5210-38401	견인로드	1	1	1	1			
17	04613-50070	스냅링	2	2	2	2			
18	T5210-34302	복동밸브	2	2	2	2			
19	T5210-34402	복동밸브(DETENT)	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0370A


유압실린더몸체그룹

[illegible][illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0375A

승강압그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호 호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

- 78 -

MX58-T0390A

튐링크브라켓그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2610-39911	판	1	1	1	1			
2	T2610-39921	물러	1	1	1	1			
3	01123-50835	와셔볼임볼트	1	1	1	1			M8X1.25
4	T4720-39811	플랜지	1	1	1	1			
5	01133-51228	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M10*P1.25*40
6	T4720-39821	견인커버	1	1	1	1			
7	04811-10530	오링	1	1	1	1			
8	350058000	스프링	1	1	1	1			
9	T4720-39841	견인스프링시트, 1	1	1	1	1			
10	T4720-39852	견인스프링시트, 2	1	1	1	1			
11	T4720-39862	견인가이드핀	1	1	1	1			
12	T4720-39831	고정너트	2	2	2	2			
13	T5210-39801	튐링크홀더	1	1	1	1			
14	06613-10010	그리스니플	1	1	1	1			A-M6F
15	T4720-39891	히치핀, 1	1	1	1	1			
16	05411-00640	스프링핀	2	2	2	2			
17	T5210-39901	히치핀2	1	1	1	1			
18	04811-07220	오링	2	2	2	2			P22A

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0395A

승강실린더그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0400A

유압밸브그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-37441	셔틀밸브조합			1	1			
1	T5210-37442	셔틀밸브조합			1	1		<-0->	
2	01123-50865	와셔붙임볼트			3	3			
3	T2615-25921	연결튜브			2	2			
3	T2615-25922	연결튜브			3	3		<-0->	
4	04811-00090	오링			4	4			
4	04811-00090	오링			6	6		<-0->	
5	T4810-45761	엘보우			3	3			
6	T5210-35202	되돌림호스			1	1			
7	T4876-45162	엘보우			2	2			
8	52200-2523-1	호스밴드			2	2			
9	T5210-36581	유압파이프B			1	1			
10	T5210-36671	콘넥터(필터)			1	1			
11	T5210-37462	모듈레이터밸브조합			1	1			
12	01123-50850	와셔붙임볼트			2	2			
13	T2615-25921	연결튜브			1	1			
13	T2615-25922	연결튜브			1	1		<----	
14	04811-00090	오링			2	2			
15	T4810-45721	연결관			2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0400A

유압밸브그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
16	T5210-36452	4WD유압파이프			1	1			
17	T4420-37361	엘보우			1	1			
18	T4624-34111	엘보우			1	1			
19	T5210-36462	QT유압파이프			1	1			
20	T5210-36431	스티어링파이프조합T			1	1			
21	01125-50825	와셔볼임볼트			2	2			M8*1.25
22	T5210-47101	콘넥터T			1	1			
23	T5210-47111	콘넥터T			1	1			
24	T4720-47201	라인체크밸브			1	1			
24	T4810-47202	라인체크밸브			1	1		<-0->	
25	T5210-47243	쿨링파이프1			1	1			
25	T5210-39711	윤활호스L			1	1		<-0->	
25	T5210-39712	윤활호스L			1	1		<-0->	
26	T5210-69881	압력센서			2	2			
27	T4876-45162	엘보우			1	1			
28	T4810-47151	튜브잡이			2	2			
29	01754-50840	플랜지볼트			1	1			
30	02751-50080	플랜지너트			1	1			M8X1.25

<-X-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-0-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<-X-> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-0-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0400B

유압밸브그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-45761	엘보우	1	1					
2	T5250-37461	모듈레이터밸브조합 (PTO, 4WD, Q	1	1					
3	01123-50850	와셔붙임볼트	2	2					
4	T2615-25921	연결튜브	1	1					
4	T2615-25922	연결튜브	1	1				<----	
5	04811-00090	오링	2	2					
6	T4810-45721	연결관	2	2					
7	T5210-36452	4WD유압파이프	1	1					
8	T4420-37361	엘보우	1	1					
9	T4624-34111	엘보우	1	1					
10	T5210-36462	QT유압파이프	1	1					
11	T5250-36431	스티어링파이프조합T	1	1					
12	01125-50825	와셔붙임볼트	2	2					
13	T5210-47111	콘넥터T	1	1					
14	T4720-47201	라인체크밸브	1	1					
15	T5210-47243	쿨링파이프1	1	1					
16	T4876-45162	엘보우	1	1					
17	T4810-47151	튜브잡이	2	2					
18	01754-50840	플랜지볼트	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0400B

유압밸브그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호 호환성이 없으나 관련 부품의 조합상 상태로는 호환성이 있음

- 84 -

MX58-T0405A

유압장치그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0490A

스티어링실린더그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0500A

실린더커버그룹




	수량					I.C	비고
	A	B	C	D	E		

[illegible]

- 88 -

MX58-T0610A

기어펌프그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-34011	기어펌프조합 (16CC)	1	1	1	1			
2	T4850-45113	패킹	1	1	1	1			
3	04512-50100	스프링와셔	2	2	2	2			M10
4	02014-50100	너트	2	2	2	2			M10*P1.25
5	T4601-76061	기어펌프조합 (10cc)	1	1	1	1			
6	T4682-76073	패킹	1	1	1	1			
7	01123-50895	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*1.25
8	02156-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
9	04512-50080	스프링와셔	2	2	2	2			M8
10	T5210-36102	유압파이프L1	1	1	1	1			
11	01123-50835	와셔볼임볼트	3	3	3	3			M8X1.25
12	04810-00200	오링	1	1	1	1			
13	T5210-37511	커넥터	1	1	1	1			
14	T5210-37561	너트	1	1	1	1			
15	T5210-38121	파이프브라켓1	1	1	1	1			
16	01123-50820	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
17	T4682-37161	유압튜브, 6	1	1	1	1			
18	01023-50635	와셔볼임볼트	4	4	4	4			M6*P1.0
19	04810-00200	오링	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0620A

하인 프로그램



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


오일콜라그린

[illegible]

- 91 -

MX58-T0640A

조이스틱밸브그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-36602	유압파이프 J1	1	1	1	1			
2	04810-00220	오링	2	2	2	2			
3	T4835-46591	조인트볼트	1	1	1	1			
4	T5210-34102	조이스틱밸브조합	1	1	1	1			
5	26007-0001	밸브조합	1	1	1	1			
6	36001-0042	오링	4	4	4	4			
7	46001-0540	스폴4	2	2	2	2			
8	36001-0096	간격판	2	2	2	2			
9	36001-0400	스프링키트조합 (3)	2	2	2	2			
10	36001-0098	엔드캡3	2	2	2	2			
11	46001-0970	육각볼이볼트	4	4	4	4			
12	46001-0630	플러그조합 (PF1/2)	1	1	1	1			
13	36001-0069	플러그조합, 3/4 16UNF	1	1	1	1			
14	46001-0720	조인트조합	1	1	1	1			
15	46001-0770	체크밸브조합	1	1	1	1			
16	36003-0040	릴리프밸브조합	1	1	1	1			
17	36001-0500	케이블, 770	2	2	2	2			
18	36001-0110	엔드캡, 1	2	2	2	2			
19	36001-0150	조인트	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0640A

조이스틱밸브그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	36001-0160	볼핀, A	3	3	3	3			
21	26001-0040	몸체조합, A	1	1	1	1			
22	36001-0100	스프링와셔, M6용	1	1	1	1			
23	36001-0080	육각볼트	1	1	1	1			
24	36001-0140	셀렉터	1	1	1	1			
25	36001-0010	연결핀	2	2	2	2			
26	36001-0070	육각볼트	8	8	8	8			
27	36001-0050	스페이싱링	2	2	2	2			
28	36001-0190	핸들커버, B	1	1	1	1			
29	46001-0810	콘넥터	4	4	4	4			
30	46001-0830	엘보우	1	1	1	1			
31	01123-50860	와셔볼임볼트	3	3	3	3			M8*1.25
32	T5210-36511	유압파이프J2	1	1	1	1			
33	04810-00220	오링	4	4	4	4			
34	T4835-46591	조인트볼트	2	2	2	2			
35	T5210-36742	되돌림호스1	1	1	1	1			
36	52200-2523-1	호스밴드	2	2	2	2			
37	T4815-47281	엘보우	1	1	1	1			
38	T5210-39122	유압파이프E	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0650A

리프트실린더그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-46602	리프트실린더조합	1	1	1	1			
2	T4680-85311	리프트로드핀	1	1	1	1			
3	05515-51600	스냅핀	1	1	1	1			
4	T5210-39201	리프트로드 상부핀	1	1	1	1			
5	T5210-35411	리프트 실린더 호스 (상	1	1	1	1			
6	T5210-35421	리프트 실린더 호스 (하	1	1	1	1			
7	T2185-82551	코드밴드	3	3	3	3			
8	T4363-60531	로드 (센서)	1	1	1	1			
9	T5210-30531	로드 (센서)	1	1	1	1			
10	04512-50080	스프링와셔	2	2	2	2			M8
11	02114-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
12	04011-50120	평와셔	1	1	1	1			M12
13	04612-00120	스냅링	1	1	1	1			#12
14	T4682-39961	센서암	1	1	1	1			
15	T4682-60211	센서커버	1	1	1	1			
16	01754-50612	플랜지볼트	2	2	2	2			M6*1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0660A

스티어링호스그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

MX58-T0680A 실리

린더커버 그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX55C-T1050A

스티어링그룹




A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5250-66001	스티어링 총조합	1	1					
2	T5210-66022	스티어링지지대	1	1					
3	T5210-66131	축	1	1					
4	04612-00170	스냅링	2	2					
5	08141-06203	볼베어링	1	1					
6	04611-00400	멈춤링	1	1					
7	T5210-66091	스티어링축조합	1	1					
8	66116-4135-3	평행핀	1	1					
9	04612-00250	스냅링	1	1					
10	T4520-62261	쿠션고무, 2	1	1					
12	T4145-66121	방진고무, 1	4	4					
13	T4145-66131	방진고무, 2	4	4					
14	62411-3313-1	평와서	4	4					
15	01123-51045	볼트	4	4					
16	01135-51020	와셔붙임볼트	4	4					
17	T5210-66101	커버(틸트)	1	1					
18	01123-50816	와셔붙임볼트	4	4					
19	T5210-66032	로드, 틸트	1	1					
20	05122-50820	두부핀	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

스티어링그룹

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

MX58-T1050A

스티어링그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
0	01133-51028	와셔붙임볼트			1	1			M10*1.25
1	T5210-66003	스티어링총조합			1	1			
2	T5210-66021	스티어링지지대			1	1			
3	T5210-66131	축			1	1			
4	04612-00170	스냅링			2	2			
5	08141-06203	볼베어링			1	1			#6203DD
6	04611-00400	멈춤링			1	1			
7	T5210-66091	스티어링축조합			1	1			
8	05411-00622	스프링핀			1	1			
9	04612-00250	스냅링			1	1			
10	T4520-62261	쿠션고무, 2			1	1			
11	T5210-66013	스티어링칼럼조합			1	1			
12	T4520-62243	쿠션고무			1	1			
13	T4682-48061	안내판			1	1			
14	01123-50816	와셔붙임볼트			1	1			M8*P1.25
15	T4682-66081	간격통			1	1			
16	T4682-66061	섹터기어			1	1			
17	01133-51016	와셔붙임볼트			2	2			M10*P1.25
18	01133-51028	와셔붙임볼트			1	1			M10*1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1050A

스티어링그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T4682-66071	로크기어			1	1			
20	T4682-66031	레버, 틸트			1	1			
21	T4682-66111	고정판			1	1			
22	01023-50612	와셔불임볼트			2	2			M6*P1.0
23	T4145-66121	방진고무, 1			4	4			
24	T4145-66131	방진고무, 2			4	4			
25	62411-3313-1	평와셔			4	4			
26	01123-51045	볼트			4	4			M10*1.5
27	01135-51020	와셔불임볼트			4	4			M10*1.25
28	T5210-66032	로드, 틸트			1	1			
29	05122-50820	두부핀			1	1			
30	T4682-65311	와셔 3, 고무			2	2			
31	04013-50080	평와셔			2	2			M8
32	05525-50800	스냅핀			2	2			
33	T4520-26161	브레이크스프링			1	1			
34	T5210-66051	틸트페달			1	1			
35	T4810-66721	와셔, 위치레버			1	1			
36	04612-00160	스냅링			1	1			
37	T4520-27831	스프링			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


파워스티어링유니트그룹

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
----> 호환성이 있음

MX58-T0040A

에어크리너그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

소음기그룹




A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0060A

라디에이터그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-72161	AL라디에이터조합	1	1	1	1			
2	T5210-72072	시라우드	1	1	1	1			
3	T4931-72091	스폰지, 2	3	3	3	3			
4	T2185-70491	플랜지볼트	6	6	6	6			
5	T4625-55431	플랜지볼트	10	10	10	10			
6	T4816-72051	라디에이터지지브라켓	2	2	2	2			
7	01133-51018	와셔볼임볼트	4	4	4	4			
8	T4850-50062	라디에이터취부고무	2	2	2	2			
9	04512-50100	스프링와셔	2	2	2	2			M10
10	T5210-17693	브라켓조합, 라디에이터	1	1	1	1			
11	T4686-87611	구멍마개	1	1	1	1			
12	T4931-72111	스폰지, 4	1	1	1	1			
13	T5210-17123	방충망, 우	1	1	1	1			
14	T5245-17702	커버, 1	1	1	1	1			
15	T4625-55431	플랜지볼트	2	2	2	2			
16	T5210-50202	오일쿨러지지대	1	1	1	1			
17	01754-50820	플랜지볼트	4	4	4	4			M8*P1.25
18	T5210-72941	냉각수파이프(상)	1	1	1	1			
19	T5210-72951	냉각수파이프(하)	1	1	1	1			


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0070A

에어콘브라켓그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4145-50041	콘덴서조합	1	1	1	1			
2	01754-50820	플랜지볼트	4	4	4	4			M8*P1.25
3	T5210-86002	에어컨호스, 1	1	1	1	1			
4	01754-50830	플랜지볼트	1	1	1	1			M8*P1.25
5	01133-51030	와셔불임볼트	1	1	1	1			M10*1.25
6	T5210-86232	에어컨고압호스, 2	1	1	1	1			
7	01023-50625	와셔불임볼트	1	1	1	1			
8	T5210-86222	에어컨저압호스, 엔진룸	1	1	1	1			
9	T4145-87291	에어컴프레서	1	1	1	1			
10	01133-51025	와셔불임볼트	4	4	4	4			M10*1.25
11	01123-50825	와셔불임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
12	T5210-76143	컴프레서브라켓조합	1	1	1	1			
13	01123-50825	와셔불임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
14	01123-51025	와셔불임볼트	1	1	1	1			M10X1.5
15	E7300-05304	중간폴리축	1	1	1	1			
16	E7310-76191	볼베어링	1	1	1	1			
17	E2101-05312	중간폴리	1	1	1	1			
18	04611-00350	멈춤링	1	1	1	1			SK5M
19	76KB-0511	간격통	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

에어콘브라켓그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PC-T0310A

변속레버1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-60312	변속로드, 주변속	1	1					
2	T5210-60301	평행핀	1	1					
3	04612-00220	스냅링	1	1					
4	T5210-60351	주변속브라켓, 2	1	1					
5	05012-00612	평행핀	1	1					
6	01123-50825	와셔불임볼트	1	1					
7	T5210-60342	주변속브라켓, 1	1	1					
8	01133-51225	와셔불임볼트	2	2					
9	T4810-66222	변속핀	1	1					
10	T4682-65291	와셔 1, 고무	1	1					
11	04013-50160	평와셔	1	1					
12	05511-50435	분할핀	1	1					
13	T5210-60322	레버 1, 주변속	1	1					
14	T4810-66961	핀	1	1					
15	04013-50060	평와셔	1	1					
16	05511-50220	분할핀	1	1					
17	T2305-26641	스프링, 차동로드	1	1					
18	T5250-66111	레버1, 셔틀	1	1					
19	05411-00836	스프링핀	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PC-T0310A 변

속레버1그룹




수량					I.C	비고
A	B	C	D	E		

[illegible]

- 110 -

MX58-T0310A

변속레버1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-60311	주변속 로드			1	1			
2	T5210-60301	평행핀			1	1			
3	04612-00220	스냅링			1	1			
4	T5210-60351	주변속브라켓, 2			1	1			
5	05012-00612	평행핀			2	2			
6	01123-50825	와셔붙임볼트			2	2			M8*P1.25
7	T5210-60342	주변속브라켓, 1			1	1			
8	01133-51225	와셔붙임볼트			2	2			M12*P1.25
9	T4810-66222	변속핀			1	1			
10	04013-50160	평와서			1	1			M16
11	05511-50435	분할핀			1	1			D1A4
12	T5210-60321	주변속레버1			1	1			
13	T4810-66961	핀			1	1			
14	04013-50060	평와서			1	1			M6
15	05511-50220	분할핀			1	1			2*20
16	T4520-27831	스프링			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0320A

브레이크로드1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상상태로는 호환성이 있음

- 112 -

PT0레버1그룹

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

MX58-T0340A

캐빈지지대1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

하는 호환성이 있음

3점 연결장치1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0510A

앞차축브라켓그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4620-41601	앞브라켓조합	1	1	1	1			
2	T4620-41612	앞브라켓	1	1	1	1			
3	T4520-41681	부시, DX	1	1	1	1			
4	06613-10010	그리스니플	1	1	1	1			A-M6F
5	01175-51645	볼트	1	1	1	1			
6	02172-50160	너트	1	1	1	1			M16*P1.5
7	38440-4475-1	시일와셔	1	1	1	1			
8	T4520-44811	오일시일	1	1	1	1			
9	T4520-41631	조정판	1	1	1	1			
10	T5210-42613	뒷브라켓조합	1	1	1	1			
11	T5210-42623	뒷브라켓	1	1	1	1			
12	T5210-41691	DX부시	1	1	1	1			
13	04811-00420	오링	1	1	1	1			
14	06613-10010	그리스니플	1	1	1	1			A-M6F
15	04811-50900	오링	1	1	1	1			G90
16	T5210-44641	스러스트칼러	1	1	1	1			
17	04512-50140	스프링와셔	8	8	8	8			
18	01176-51445	볼트	4	4	4	4			
19	02176-50140	너트	4	4	4	4			M14*P1.5

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0510A

앞차축브라켓그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0730A

앞차축프레임그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-50014	앞차축프레임	1	1	1	1			
2	E7230-91131	와셔붙임볼트	2	2	2	2			
3	T4682-50401	심음볼트	2	2	2	2			
4	04512-50120	스프링와셔	4	4	4	4			M12
5	02176-50120	너트	2	2	2	2			M12*1.25
6	T4812-51111	볼트	8	8	8	8			
7	T4812-51121	볼트	8	8	8	8			
8	04512-50140	스프링와셔	16	16	16	16			
9	T4520-26911	플러그	4	4	4	4			
10	31220-1429-3	플러그	12	12	12	12			
11	34150-2758-1	플러그	2	2	2	2			
12	T4125-50681	캐치조합	1	1	1	1			
13	01754-50625	플랜지볼트	4	4	4	4			7T
14	T5210-50692	로드, 본넷오픈	1	1	1	1			
15	04012-50060	평와셔	1	1	1	1			M6
16	05525-50600	스냅핀	1	1	1	1			DIA1.2
17	T5210-50791	마개	1	1	1	1			
18	T5210-50991	배터리고정판	1	1	1	1			
19	T2185-70491	플랜지볼트	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0730A 앞차


건축프레임그룹

[illegible][illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

MX58-T0740A

본넷트그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-50603	본넷트조합	1	1	1	1			
2	T5210-50682	뱀띠고무	1	1	1	1			
3	T5210-50502	앞그릴	1	1	1	1			
4	01754-50816	플랜지볼트	3	3	3	3			M8*P1.25
5	02761-50060	플랜지너트	5	5	5	5			M6*P1.0
6	T4816-51462	엠블램	1	1	1	1			
7	T4620-50701	고정판	2	2	2	2			
8	82KC-0641	고무판	2	2	2	2			
9	T5210-50553	사이드커버, 좌	1	1	1	1			
10	T5210-50563	사이드커버, 우	1	1	1	1			
11	01754-50816	플랜지볼트	8	8	8	8			M8*P1.25
12	T5210-50593	캐치브라켓	1	1	1	1			
13	01123-50816	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
14	T5250-72561	스폰지	2	2	2	2			
15	T5210-50531	지지브라켓조합	1	1	1	1			
16	T5210-50641	지지브라켓3	1	1	1	1			
17	01754-50816	플랜지볼트	14	14	14	14			M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55C-T0750A	본문
--------------	----

본넷트취부대그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0750A

본넷트취부대그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-50843	본넷트지지대조합			1	1			
2	T5210-50662	본넷트지지대			1	1			
3	T5210-50672	힌지브라켓			1	1			
4	05112-50855	두부핀			2	2			
5	05515-51000	스냅핀			2	2			
6	T5210-50761	지지판			1	1			
7	02176-50100	너트			2	2			M10X1.25
8	04013-50100	평와셔			2	2			M10
9	04512-50100	스프링와셔			1	1			M10
10	01133-51020	와셔볼임볼트			4	4			M10*P1.25
11	02763-50080	플렌지너트			4	4			M8*P1.25
12	T5210-50902	에어실린더조합			2	2			
13	05122-50822	두부핀			4	4			
14	04013-50080	평와셔			4	4			M8
15	05515-50080	스냅핀			4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0760A

연료탱크그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55021	연료탱크 (좌)	1	1	1	1			
2	T2611-54822	연료캡	1	1	1	1			
3	T5210-69211	연료센더조합	1	1	1	1			
4	04512-50040	스프링와셔	5	5	5	5			M4
5	02054-50040	너트	5	5	5	5			M4*P0.7
6	T4686-41351	연료필터	1	1	1	1			
7	T5210-55031	연료탱크 (우)	1	1	1	1			
8	T5210-55041	연료탱크잡이판, 좌 앞	1	1	1	1			
9	T5210-55051	연료탱크잡이판 (뒤)	2	2	2	2			
10	T5210-55061	연료탱크잡이판, 앞 우	1	1	1	1			
11	01153-50855	볼트	2	2	2	2			HEX12.M8P1.25
12	02751-50080	플랜지너트	2	2	2	2			M8X1.25
13	04512-50100	스프링와셔	6	6	6	6			M10
14	02176-50100	너트	12	12	12	12			M10X1.25
15	T5210-55071	연료탱크보호커버1	2	2	2	2			
16	T5210-55081	연료탱크보호커버2, 좌	1	1	1	1			
17	T5210-55091	연료탱크보호커버 (우)	1	1	1	1			
18	02751-50080	플랜지너트	8	8	8	8			M8X1.25
19	01123-50816	와셔불임볼트	6	6	6	6			M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0760A

연료탱크그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-55101	연료탱크취부대, 앞	1	1	1	1			
21	T5210-55111	연료탱크취부대(뒤)	1	1	1	1			
22	01517-51430	심음볼트	2	2	2	2			
23	04512-50140	스프링와셔	4	4	4	4			
24	02176-50140	너트	2	2	2	2			M14*P1.5
25	01173-51425	볼트	2	2	2	2			M14P1.5
26	T5210-55133	연료호스커버	1	1	1	1			
27	01127-50816	와셔붙임볼트	4	4	4	4			
28	T5210-55261	연료호스1	2	2	2	2			
29	T4935-55092	연료튜브	1	1	1	1			
30	T2540-38251	호스밴드	4	4	4	4			
31	T4682-55201	공기빼기튜브	2	2	2	2			
32	09318-88160	호스클램프	4	4	4	4			DIA16
33	T5210-55271	연료호스	1	1	1	1			
34	09318-88085	호스클램프	2	2	2	2			T0.7
35	T4810-55252	연료호스, 2	1	1	1	1			
36	15301-7247-0	튜브클립	1	1	1	1			
37	T2610-50271	쿠션고무	8	8	8	8			
38	T4810-55312	쿠션고무	6	6	6	6			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0760A

연료탱크그림



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0770A

연료 필터 그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0780A

변속레버2그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55751	브레이크로드1	2	2	2	2			
2	05122-51028	두부핀	2	2	2	2			DIA10
3	T4157-56111	판스프링	2	2	2	2			
4	T4930-66731	와셔, 1	2	2	2	2			
5	05511-50318	분할핀	2	2	2	2			
6	55311-3156-1	턴버클	2	2	2	2			
7	02176-50100	너트	2	2	2	2			M10X1.25
8	05122-50618	두부핀	2	2	2	2			
9	T4930-66751	와셔, 3	2	2	2	2			
10	05515-50600	스냅핀	2	2	2	2			
11	T5210-65021	로드, 차동	1	1	1	1			
12	T4682-65311	와셔 3, 고무	2	2	2	2			
13	04011-50100	평와셔	2	2	2	2			M10
14	05515-51000	스냅핀	2	2	2	2			
15	T4520-62331	고정스프링	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PCR-T0790A 주,브

주, 부변속레버그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0790A 주, 부속

부변속레버그룹



No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0810A

PT0레버2그룹

A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <-.-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호 호환성이 없으나, 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

- 130 -

MX58-T0820A

조이스틱레버그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-64711	조이스틱레버	1	1	1	1			
2	04011-50140	평와셔	1	1	1	1			T2.6
3	02176-50140	너트	1	1	1	1			M14*P1.5
4	T5210-64721	손잡이, 조이스틱	1	1	1	1			
5	03054-50514	십자홈볼이소나사	1	1	1	1			
6	31355-2949-1	그로멧	1	1	1	1			
7	T5210-64751	커버, 조이스틱	1	1	1	1			
8	01754-50616	플랜지볼트	2	2	2	2			M6*P1.0
9	T4601-95381	스폰지	1	1	1	1			
10	T5210-64224	레버가이드, 하 우	1	1	1	1			
11	T4625-55431	플랜지볼트	1	1	1	1			
12	01123-50885	와셔볼임볼트	2	2	2	2			
13	T5210-64411	수지볼트1	4	4	4	4			
14	T5210-64421	수지볼트2	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


경심수평센서브라켓그룹

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
----> 호환성이 있음

MX58-T0850A

3점연결장치2그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-85312	토크링크조합	1	1	1	1			
2	T5210-85321	토크링크하우징	1	1	1	1			
3	T4682-85331	토크링크하우징, 좌	1	1	1	1			
4	T5210-85341	토크링크몸통	1	1	1	1			
5	T4810-91662	토크링크핀	1	1	1	1			
6	34150-3764-4	클립핀	1	1	1	1			
7	T5210-85361	브라켓, 토크링크	1	1	1	1			
8	01123-51025	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M10X1.5
9	T5210-85372	고리, 토크링크	1	1	1	1			
10	01774-51030	플랜지볼트	1	1	1	1			
11	04013-50100	평와셔	2	2	2	2			M10
12	41182-5151-1	폴림방지너트	1	1	1	1			
13	T5245-93011	로워링크조합 (좌)	1	1	1	1			
14	T4880-93031	가이드핀	1	1	1	1			
15	T4880-93041	작동레버, 1	1	1	1	1			
16	T4880-93051	스프링	1	1	1	1			
17	T4880-93061	작동레버, 2	1	1	1	1			
18	05411-01040	스프링핀	2	2	2	2			
19	T5245-93111	로워링크조합 (우)	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0850A

3점연결장치2그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4880-93031	가이드핀	1	1	1	1			
21	T4880-93041	작동레버, 1	1	1	1	1			
22	T4880-93051	스프링	1	1	1	1			
23	T4880-93061	작동레버, 2	1	1	1	1			
24	05411-01040	스프링핀	2	2	2	2			
25	34150-3764-4	클립핀	2	2	2	2			
26	T4835-93082	볼조합, 나비형신형	2	2	2	2			
27	T4682-91072	체크링크 조합(좌)	1	1	1	1			
28	T4682-91104	체크링크조합	1	1	1	1			
29	T4682-91114	체크링크하우징, 우	1	1	1	1			
30	T4682-91132	체크링크하우징, 좌	1	1	1	1			
31	T4835-91151	체크링크핀	1	1	1	1			
32	T4835-91171	체크링크핀	1	1	1	1			
33	04011-50200	평와서	1	1	1	1			
34	05511-50430	분할핀	1	1	1	1			
35	04512-50220	스프링와셔	2	2	2	2			M22
36	02056-50220	너트	2	2	2	2			M22*P2.5
37	T4620-85311	체크링크핀	2	2	2	2			
38	04013-50180	평와서	2	2	2	2			M18

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0850A

3점연결장치2그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0860A

3점연결장치3그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

하는 호환성이 있음

MX58-T0870A

드로우바그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4688-29821	드로우바조합	1	1	1	1			
2	T4688-29831	드로우바	1	1	1	1			
3	T4686-29841	브라켓	1	1	1	1			
4	01176-51675	볼트	2	2	2	2			M16*75*9T
5	04512-50160	스프링와셔	2	2	2	2			M16
6	02076-50160	너트	2	2	2	2			
7	T5210-89552	드로우바고정핀	1	1	1	1			
8	01133-51220	와셔볼임볼트	2	2	2	2			M12*P1.25
9	T5210-89582	드로우바핀	2	2	2	2			
10	05515-51600	스냅핀	2	2	2	2			
11	T4833-74052	PT0보호커버	1	1	1	1			
12	01133-51225	와셔볼임볼트	4	4	4	4			M12*P1.25
13	T4634-50901	뱀띠고무, PT0커버	1	1	1	1			
14	T4625-29732	고정판	3	3	3	3			
15	T2181-25442	PT0축커버	1	1	1	1			
16	01175-51240	볼트	1	1	1	1			M12*P1.25
17	02176-50120	너트	1	1	1	1			M12*1.25
18	38240-2141-2	주유구마개	1	1	1	1			
18	T5210-25901	오일게이지	1	1	1	1		<-X->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

드로우바그룹

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

하는 호환성이 있음

MX58-T0880A 캐


빈지지대그룹

[illegible]

- 139 -

RX60PCEU-T0890A

발판매트그룹




A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX58-T0900A

의자그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX55C-T0910A

명판그림



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호 호환성이 없으나 관련 부품의 조합상 상태로는 호환성이 있음

- 142 -

MX58-T0910A

명판그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4980-52111	제조명판			1	1			
2	05624-20408	리벳			4	4			
3	T5210-52532	기종명판			2	2			
4	T4920-53031	파워셔틀명판			2	2			
5	T4930-52361	유압필터주의명판			1	1			
6	T4601-52411	엔진오일필터주의명판			1	1			
7	T4682-52181	본넷트작동명판			1	1			
8	T4625-52351	팬주의명판			1	1			
9	T4930-52471	소음기경고명판			1	1			
10	T4930-52311	PT0경고명판			1	1			
11	T4682-53552	시동모터명판			1	1			
12	T4930-52371	라디에이터경고명판			1	1			
13	T4333-53651	명판, 보조구조물형식			1	1			
14	05624-10410	리벳			2	2			DIA2

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PC-T0950A

흡음재그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련

모든 호환성이 있음


- 144 -

프레임그립

[illegible]

- 145 -

프레임그립


[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

- 146 -


클러치페달그룹

[illegible]

- 147 -

MX58-T1010A 

클러치페달그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1020A

브레이크페달그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55731	페달 축	1	1	1	1			
2	08822-53017	니들베어링	2	2	2	2			NTN, K253017
3	84612-1445-0	간격판	1	1	1	1			
4	04612-00250	스냅링	1	1	1	1			
5	T5210-55712	브레이크페달, 좌	1	1	1	1			
6	05411-00840	스프링핀	1	1	1	1			D1A8*40
7	T5210-55722	브레이크페달, 우	1	1	1	1			
8	T4520-26161	브레이크스프링	2	2	2	2			
9	T4520-24921	비닐튜브	1	1	1	1			
10	T5210-55741	스위치레버, 브레이크	1	1	1	1			
11	T2305-26641	스프링, 차동로드	1	1	1	1			
12	01155-50840	볼트	2	2	2	2			M8*P1.25
13	02054-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
14	T5210-55761	브레이크로드2	2	2	2	2			
15	05122-51028	두부핀	2	2	2	2			D1A10
16	T4157-56111	판스프링	4	4	4	4			
17	T4930-66731	와셔, 1	2	2	2	2			
18	52300-3413-1	스냅핀	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1030A

악셀그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-67352	핸드악셀레버	1	1	1	1			
2	04013-50120	평와셔	2	2	2	2			M12
3	T4835-17241	스프링	2	2	2	2			
4	02176-50120	너트	2	2	2	2			M12*1.25
5	T5210-60023	핸드악셀케이블	1	1	1	1			
6	05122-50616	두부핀	1	1	1	1			DIA6*16
7	T4930-66751	와셔, 3	1	1	1	1			
8	05525-50600	스냅핀	1	1	1	1			DIA1.2
9	T4601-60051	페달	1	1	1	1			
10	T4601-60062	스프링 (악셀)	1	1	1	1			
11	04613-50080	스냅링	1	1	1	1			
12	T4930-66731	와셔, 1	1	1	1	1			
13	T5210-60071	악셀페달	1	1	1	1			
14	T4682-65291	와셔 1, 고무	1	1	1	1			
15	T4810-66721	와셔, 위치레버	1	1	1	1			
16	04612-00150	스냅링	1	1	1	1			
17	T5210-67361	손잡이, 핸드악셀	1	1	1	1			
18	03056-50408	십자홈볼이소나사	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1040A 주차브레이크

레이크레버3그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX55C-T1060A


서틀레버그룹

[illegible][illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX55C-T1070A 계


기판커버그룹

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX55PC-T1070A

계기판커버그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

- 154 -

MX55PC-T1090A 음음

재그룹, 프레임




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

레버가이드그룹

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

MX58-T1310A 레

버가이드그룹



수량					I.C
A	B	C	D	E	

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

MX58-T1320A

복동레버그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5211-65641	복동브라켓조합	1	1	1	1			
2	T5210-65651	복동브라켓	1	1	1	1			
3	T5210-65661	레버, 복동	3	3	3	3			
4	T4810-66721	와셔, 위치레버	3	3	3	3			
5	T4682-65291	와셔 1, 고무	3	3	3	3			
6	05515-51600	스냅핀	3	3	3	3			
7	01754-50822	플랜지볼트	4	4	4	4			
8	T5210-65612	복동케이블, 1	3	3	3	3			
8	T5210-65613	복동케이블, 1	3	3	3	3		<----	
9	05122-50616	두부핀	3	3	3	3			D1A6*16
10	T4930-66751	와셔, 3	3	3	3	3			
11	05515-50600	스냅핀	3	3	3	3			
12	T5210-66451	손잡이, 복동	1	1	1	1			
13	T4710-65671	복동자바라	1	1	1	1			
14	T4710-65681	복동판	1	1	1	1			
15	02751-50060	플랜지너트	2	2	2	2			M6*P1.0
16	T5210-66461	손잡이, 복동	1	1	1	1			
17	T5210-66471	손잡이, 복동	1	1	1	1			
18	T5210-64281	커버 좌, 포인트	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1320A

복동레버그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1330A

위치견인그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55C-T1350A

변속레버3그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓(조이스틱)	1						
2	01123-50825	와셔붙임볼트	2						
3	T5210-64033	주변속자바라	1						
4	T5210-64042	자바라, 주변속	1						
5	T5210-80581	브라켓2	1						
6	01025-50612	와셔붙임볼트	2						
7	T4682-55821	브레이크로드자바라	2						
8	T4601-65031	자바라(차동페달)	1						
9	T5210-60032	페달악셀케이블	1						
10	05122-50616	두부핀	1						
11	T4682-65301	와셔 2, 고무	1						
12	T4930-66751	와셔, 3	1						
13	05515-50600	스냅핀	1						
14	T5210-60973	PT0자바라	1						
15	T5210-64241	가이드커버, 위치견인	1						
16	T4625-55431	플랜지볼트	2						
17	T5245-64452	가이드커버, 주변속	1						
18	T2305-26641	스프링, 차동로드	1						
19	T5250-55531	클러치 자바라	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55C-T1350A 변

속레버3그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55CR-T1350A

변속레버3그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓(조이스틱)		1					
2	01123-50825	와셔볼임볼트		2					
3	T5210-64033	주변속자바라		1					
4	T5210-64042	자바라, 주변속		1					
5	T5210-80581	브라켓2		1					
6	01025-50612	와셔볼임볼트		2					
7	T4682-55821	브레이크로드자바라		2					
8	T4601-65031	자바라(차동페달)		1					
9	T5210-60032	페달악셀케이블		1					
10	05122-50616	두부핀		1					
11	T4682-65301	와셔 2, 고무		1					
12	T4930-66751	와셔, 3		1					
13	05515-50600	스냅핀		1					
14	T5210-60973	PT0자바라		1					
15	T5210-64241	가이드커버, 위치견인		1					
16	T4625-55431	플랜지볼트		2					
17	T5210-64452	가이드커버, 주변속		1					
18	T2305-26641	스프링, 차동로드		1					
19	T5250-55531	클러치 자바라		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55CR-T1350A 변

속레버3그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PCR-T1350A

변속레버3그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓(조이스틱)				1			
2	01123-50825	와셔붙임볼트				2			M8*P1.25
3	T5210-64033	주변속자바라				1			
4	T5210-64042	자바라, 주변속				1			
5	T5210-80581	브라켓2				1			
6	01025-50612	와셔붙임볼트				2			M6P1.0
7	T4682-55821	브레이크로드자바라				2			
8	T4601-65031	자바라(차동페달)				1			
9	T5210-60032	페달악셀케이블				1			
10	05122-50616	두부핀				1			DIA6*16
11	T4682-65301	와셔 2, 고무				1			
12	T4930-66751	와셔, 3				1			
13	05515-50600	스냅핀				1			
14	T5210-60973	PT0자바라				1			
15	T5210-64241	가이드커버, 위치견인				1			
16	T4625-55431	플랜지볼트				2			
17	T5210-64452	가이드커버, 주변속				1			
18	T2305-26641	스프링, 차동로드				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1350A

변속레버3그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓 (조이스틱)			1				
2	01123-50825	와셔불임볼트			2				
3	T5210-64034	주변속자바라			1				
4	T5210-64042	자바라, 부변속			1				
5	T5210-80581	브라켓2			1				
6	01025-50612	와셔불임볼트			2				
7	T4682-55821	브레이크로드자바라			2				
8	T4601-65031	자바라(차동페달)			1				
9	T5210-60032	페달악셀케이블			1				
10	05122-50616	두부핀			1				
11	T4682-65301	와셔 2, 고무			1				
12	T4930-66751	와셔, 3			1				
13	05515-50600	스냅핀			1				
14	T5210-65671	악셀손잡이			1				
15	03056-50408	십자홈볼이소나사			1				
16	T5210-60973	PT0자바라			1				
17	T5210-64242	가이드커버, 위치견인			1				
18	T4625-55431	플랜지볼트			2				
19	T5245-64453	가이드커버, 부변속			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1350A

변속레버3그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PCR-T1360A

명판그룹, 캐빈



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-52311	경고명판		1		1			
2	T4810-51181	안전운전명판		1		1			
3	T2611-26693	차동조정명판		1		1			
4	T4810-52121	작업기부착주의명판		1		1			
5	T5210-52131	커플러 소켓 명판		1		1			
6	T4930-52481	연료주유경고명판		1		1			
7	T4930-52351	브레이크경고명판		1		1			
8	T5210-51251	명판, 복동레버		1		1			
9	T4930-52341	ROPS경고명판		1		1			
10	T4145-52191	내기도어사용명판		1		1			
11	T4710-53141	전륜구동명판		1		1			
12	T4930-52391	조이스틱소켓명판		1		1			
13	T4710-52201	외부위치제어레버명판		1		1			
14	T4682-53552	시동모터명판		1		1			
15	T4710-53152	PT0스위치명판		1		1			
16	T5250-64481	명판1, 부변속		1		1			
17	T5250-64491	명판2, 부변속		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1360A

명판그룹, 캐빈



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4520-52014	시동스위치명판	1		1				
2	T5210-52311	경고명판	1		1				
3	T4810-51181	안전운전명판	1		1				
4	T4601-52191	주차브레이크주의명판	1		1				
5	T2611-26693	차동조정명판	1		1				
6	T4810-52121	작업기부착주의명판	1		1				
7	T4930-52431	에어컨주의명판	1		1				
8	T2610-52461	속도조정명판	1		1				
9	T5210-52131	커플러 소켓 명판	1		1				
10	T4930-52481	연료주유경고명판	1		1				
11	T4930-52351	브레이크경고명판	1		1				
12	T5210-51251	명판, 복동레버	1		1				
13	T4930-52461	변속레버경고명판	1		1				
14	T4930-52341	ROPS경고명판	1		1				
15	T4145-52191	내기도어사용명판	1		1				
16	T2660-52451	경고명판	1		1				
17	T4710-53141	전륜구동명판	1		1				
18	T4930-52391	조이스틱소켓명판	1		1				
19	T4710-52201	외부위치제어레버명판	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1370A


에어브리더 그룹

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

MX55PC-T1380A

흡음재그룹, 캐빈



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-84321	차음패드, 바닥발판 좌2	1	1	1	1			
2	T5210-84331	차음패드, 바닥발판 좌3	1	1	1	1			
3	T5210-84341	차음패드, 바닥발판 중앙1	1	1	1	1			
4	T5210-84351	차음패드, 바닥발판 중앙2	1	1	1	1			
5	T5210-84361	차음패드, 바닥발판 중앙3	1	1	1	1			
6	T5210-84371	차음패드, 바닥발판 중앙4	1	1	1	1			
7	T5210-84391	차음패드, 바닥발판 우2	1	1	1	1			
8	T5210-84451	흡음패드, 필라내 상 하	6	6	6	6			
9	T5210-84461	스펀지, C필라 좌 우	2	2	2	2			
10	T5210-84471	B필라, 우	1	1	1	1			
11	T5210-84481	B필라, 좌	1	1	1	1			
12	T5210-84501	스펀지, 휠다커버 후 우	1	1	1	1			
13	T5210-84511	스펀지, 휠다커버 후 좌	1	1	1	1			
14	T5210-84541	실링재, 전면중앙부 정비?	1	1	1	1			
15	T5210-84551	실링재, 후면중앙부 정비?	1	1	1	1			
16	T5210-84561	실링재, 의자밀판 정비창?	1	1	1	1			
17	T5210-84581	실링재, 파워셔틀 컨트롤?	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0560A

축전지그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX55C-T0570A

전기장치1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4180-69961	릴레이 5P	2	2					
2	01754-50612	플랜지볼트	1	1					
3	T4180-69951	릴레이 70A	2	2					
4	02751-50060	플랜지너트	1	1					
5	T4520-75954	혼조합	1	1					
6	01123-50820	와셔볼임볼트	1	1					
7	02751-50080	플랜지너트	1	1					
8	T5210-69451	안전스위치조합	1	1					
9	T4682-69031	수평센서	1	1					
10	01023-50630	와셔볼임볼트	2	2					
11	T4682-32231	스트로크센서조합	3	3					
12	T4710-32231	포텐서메터조합	1	1					
13	03024-50410	와셔볼임소나사	8	8					
14	T5250-69111	본넷배선조합	1	1					
15	T2185-33651	퓨즈, 5A	4	4					
16	T4260-33631	퓨즈, 10A	2	2					
17	36919-5666-1	퓨즈, 25A	2	2					
18	52794-4242-1	스로브로퓨즈, 60A	4	4					
19	03027-50516	소나사	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55C-T0570A

전기장치1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	01023-50625	와셔붙임볼트	4	4					
21	T5250-69131	팬더부배선조합	1	1					
22	01754-50612	플랜지볼트	1	1					
23	T4620-69472	와이어배선3	1	1					
24	T2185-82551	코드밴드	15	15					
25	T4920-65381	판스위치	1	1					
26	02751-50060	플렌지너트	1	1					
27	37155-3447-1	배선클램프	1	1					
28	T4682-43273	커버	1	1					
29	01133-51016	와셔붙임볼트	2	2					
30	T4682-43281	브라켓	1	1					
31	01123-50814	와셔붙임볼트	2	2					
32	T4624-43291	스프링	2	2					
33	T4684-43571	조정간격판, T1.0	1	1					
34	T5210-69391	연결배선1	1	1					
35	37150-3447-1	배선클램프	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0570A

전기장치1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4180-69951	릴레이 70A			2	2			
2	01754-50612	플랜지볼트			1	1			M6*1.0
3	T4180-69961	릴레이 5P			2	2			
4	02751-50060	플랜지너트			1	1			M6*P1.0
5	T4520-75954	혼조합			1	1			
6	01123-50820	와셔볼임볼트			1	1			M8*P1.25
7	T5210-69451	안전스위치조합			1	1			
8	T4682-69031	수평센서			1	1			
9	01023-50630	와셔볼임볼트			2	2			
10	T4682-32231	스트로크센서조합			3	3			
11	T4710-32231	포텐서미터조합			1	1			
12	03024-50410	와셔볼임소나사			8	8			M*P0.7
13	T5210-69113	본넷트배선조합			1	1			
14	P5370-69321	퓨즈박스커버			1	1			
15	T4145-69331	다이오드, 2P			4	4			
16	T2185-33651	퓨즈, 5A			4	4			
17	T4260-33631	퓨즈, 10A			2	2			
18	36919-5666-1	퓨즈, 25A			2	2			
19	52794-4242-1	스로브로퓨즈, 60A			4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0570A

전기장치1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	03027-50516	소나사			2	2			
21	T5210-69133	팬더부배선조합			1	1			
22	T4145-69331	다이오드, 2P			5	5			
23	01754-50612	플랜지볼트			1	1			M6*1.0
24	T4620-69471	와이어배선, 3			1	1			
25	T4620-69472	와이어배선3			1	1			
26	T2185-82561	코드밴드			10	10			
27	T2185-82551	코드밴드			15	15			
28	T4682-69931	소켓, 7핀			1	1			
29	03054-50540	십자홈볼이소나사			3	3			
30	T4920-65381	판스위치			1	1			
31	02751-50060	플렌지너트			1	1			M6*P1.0
32	37150-3447-1	배선클램프			2	2			
33	T5210-69391	연결배선1			1	1			
34	T4684-43571	조정간격판, T1.0			1	1			
35	T4682-43273	커버			1	1			
35	T4682-43274	커버			1			<----	
36	01133-51016	와셔붙임볼트			2	2			M10*P1.25
37	T4682-43281	브라켓			1	1			

<-X-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0570A

전기장치1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0580A

전기장치2그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

MX50C-T1100A

프레임전장품그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4121-31053	섬광유니트, 부하감지형	1	1					
2	01754-50612	플랜지볼트	1	1					
3	T5210-69872	예열조정기	1	1					
4	01754-50612	플랜지볼트	1	1					
5	T4520-75481	안전시동스위치	1	1					
6	T4520-41821	정지스위치조합	1	1					
7	C7690-47212	부저	1	1					
8	01754-50612	플랜지볼트	1	1					
9	T2198-68811	마이크로스위치, NC	1	1					
10	T2198-83171	마이크로스위치, NO	1	1					
11	T5250-69121	패널부배선조합	1	1					
12	T4180-69941	5P 릴레이	5	5					
13	T5210-68651	퓨즈5A	5	5					
14	T5210-68661	퓨즈10A	11	11					
15	T5210-68671	퓨즈15A	5	5					
16	T5210-68701	퓨즈30A	2	2					
17	T5210-68712	퓨즈박스	1	1					
18	T2185-82561	코드밴드	7	7					
19	T4686-50963	호스클램프	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

프레임전장품그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

MX58-T1100A

프레임전장품그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4121-31053	섬광유니트, 부하감지형			1	1			
2	01754-50612	플랜지볼트			1	1			M6*1.0
3	T5210-69872	예열조정기			1	1			
4	01754-50612	플랜지볼트			1	1			M6*1.0
5	T4520-75481	안전시동스위치			1	1			
6	T4520-41821	정지스위치조합			1	1			
7	T4710-32231	포텐서메터조합			1	1			
8	03024-50410	와셔불임소나사			2	2			M*P0.7
9	C7690-47212	부저			1	1			
10	01754-50612	플랜지볼트			1	1			M6*1.0
11	T2198-68811	마이크로스위치, NC			1	1			
12	03054-50214	십자홈불이소나사			2	2			M2*P0.4*L14
13	04512-50020	스프링와셔			4	4			M2
14	02054-50020	너트			2	2			M2*P0.4
15	T2198-83171	마이크로스위치, NO			1	1			
16	03054-50214	십자홈불이소나사			2	2			M2*P0.4*L14
17	04512-50020	스프링와셔			4	4			M2
18	02054-50020	너트			2	2			M2*P0.4
19	T5210-69122	패널부배선조합			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1100A

프레임전장품그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4180-69941	5P 릴레이			5	5			
21	T5210-68651	퓨즈5A			4	4			
22	T5210-68661	퓨즈10A			11	11			
23	T5210-68671	퓨즈15A			6	6			
24	T5210-68701	퓨즈30A			3	3			
25	T2185-82561	코드밴드			7	7			
26	T4686-50963	호스클램프			1	1			
27	01125-50825	와셔볼임볼트			1	1			M8*1.25
28	02751-50080	플랜지너트			1	1			M8X1.25
29	T5210-69011	계기판조합			1	1			
30	38240-1883-1	탭핑나사			10	10			
31	T4520-75176	시동스위치			1	1			
32	T4620-75191	키			1	1			
33	T2368-69023	콤비네이션스위치조합			1	1			
34	T4025-68351	비상등스위치			1	1			
35	T2660-68291	4WD/배속턴스위치			1	1			
36	T5210-69752	셔틀스위치조합			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX50C-T1150A

캐빈전장품1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5250-69301	통합컨트롤러	1	1					
2	01754-50612	플랜지볼트	4	4					
3	T4710-69251	PT0스위치조합	1	1					
4	T4930-69371	PT0스위치	1	1					
5	T5210-69371	PT0 수동/자동스위치	1	1					
6	T4930-41442	수평수동스위치	1	1					
7	T5210-69353	스위치박스조합	1	1					
8	T5210-69364	히치조작박스조합	1	1					
9	T5250-69322	히치컨트롤러	1	1					
10	01754-50616	플랜지볼트	4	4					
11	T4930-41442	수평수동스위치	1	1					
12	T4930-50741	수평수동스위치브라켓	1	1					
13	02751-50060	플랜지너트	2	2					
14	T5250-69341	조작부배선조합	1	1					
15	T4930-92502	시거잭	1	1					
16	T4935-54221	작업등스위치	2	2					
17	T4935-54232	와이퍼스위치, 앞	1	1					
18	T4935-54212	와이퍼스위치, 뒤	1	1					
19	T4025-68301	커버	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

캐빈전장품1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX550CCR-T1150A

캐빈전장품1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5211-69301	파워셔틀컨트롤러				1			
2	01754-50612	플랜지볼트				4			M6*1.0
3	T5210-69752	셔틀스위치조합				1			
4	T5210-69231	릴레이박스명판(국문)				1			
5	T4710-69251	PT0스위치조합				1			
6	T4930-69371	PT0스위치				1			
7	T5210-69371	PT0 수동/자동스위치				1			
8	T4920-69251	교정스위치				1			
9	T4930-41442	수평수동스위치				1			
10	T5210-69352	스위치박스조합				1			
11	T5210-69363	히치조작박스조합				1			
12	T5250-69321	히치컨트롤러				1			
13	01754-50616	플랜지볼트				4			M6*P1.0
14	T4930-41442	수평수동스위치				1			
15	T4930-50741	수평수동스위치브라켓				1			
16	02751-50060	플랜지너트				2			M6*P1.0
17	T5210-69342	조작부배선조합				1			
18	T4930-92502	시거잭				1			
19	T4935-54221	작업등스위치				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

캐빈전장품1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

MX58-T1150A

캐빈전장품1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-69302	파워셔틀컨트롤러			1				
2	01754-50612	플랜지볼트			4				
3	T5210-69231	릴레이박스명판(국문)			1				
4	T4710-69251	PT0스위치조합			1				
5	T5210-69371	PT0 수동/자동스위치			1				
6	T4920-69251	교정스위치			1				
7	T4930-41442	수평수동스위치			1				
8	T5210-69352	스위치박스조합			1				
9	T5210-69363	히치조작박스조합			1				
10	T5250-69321	히치컨트롤러			1				
11	01754-50616	플랜지볼트			4				
12	T4930-41442	수평수동스위치			1				
13	T4930-50741	수평수동스위치브라켓			1				
14	02751-50060	플랜지너트			2				
15	T4163-69281	승강스위치			1				
16	T4930-50741	수평수동스위치브라켓			1				
17	T5210-69342	조작부배선조합			1				
18	T4930-92502	시거잭			1				
19	T4935-54221	작업등스위치			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1150A

캐빈전장품1그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

MX58-T1160A

캐빈전장품2그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-55411	시디플레이어조합	1	1	1	1			
2	T4930-54491	시디플레이어배선	1	1	1	1			
3	T4930-54501	커버(베젤)	1	1	1	1			
4	03024-50420	와셔불임소나사	2	2	2	2			
5	T4810-82341	스피커조합	2	2	2	2			
6	T4810-82352	스피커그릴	2	2	2	2			
7	03024-50414	와셔불임소나사	8	8	8	8			
8	04013-50040	평와셔	8	8	8	8			M4
9	02054-50040	너트	8	8	8	8			M4*P0.7
10	T4810-82421	안테나조합	1	1	1	1			
11	03004-50620	와셔불임소나사	1	1	1	1			
12	04013-50060	평와셔	1	1	1	1			M6
13	02056-50060	너트	1	1	1	1			M6*P1.0
14	T4930-69911	와이퍼모터, 앞	1	1	1	1			
15	T4815-88211	와이퍼모터조합, 뒤	1	1	1	1			
16	T5250-69172	캐빈배선1조합	1	1	1	1			
17	T5210-69182	캐빈배선2조합	1	1	1	1			
18	T2185-82561	코드밴드	6	6	6	6			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1170A

캐빈라이트그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-69072	프론트콤비네이션램프조합	2	2	2	2			
2	T5210-69731	전구 (12VP21W)	1	1	1	1			
3	T5210-69781	전구 (12V R5W)	1	1	1	1			
4	02751-50060	플렌지너트	4	4	4	4			M6*P1.0
5	T5210-69711	후미등조합 (좌)	1	1	1	1			
6	T5210-69731	전구 (12VP21W)	1	1	1	1			
7	T5210-69741	전구 (12VP21/5W)	1	1	1	1			
8	38240-1883-1	탭핑나사	4	4	4	4			
9	T5210-69722	후미등조합 (우)	1	1	1	1			
10	T5210-69731	전구 (12VP21W)	1	1	1	1			
11	T5210-69741	전구 (12VP21/5W)	1	1	1	1			
12	38240-1883-1	탭핑나사	4	4	4	4			
13	T4689-75581	후진등	1	1	1	1			
14	T4620-69272	전구, 12VX21W	1	1	1	1			
15	02054-50040	너트	2	2	2	2			M4*P0.7
16	04512-50040	스프링와셔	2	2	2	2			M4
17	03024-50420	와셔볼임소나사	2	2	2	2			
18	T4815-82361	시일내등	1	1	1	1			
19	T4930-69802	작업등조합, 앞	2	2	2	2			


<-X-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<-X-> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-O-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

캐빈라이트그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

MX58-T1250A

와이퍼그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4815-82421	와이퍼암, 노즐포함	1	1	1	1			
2	T4145-82431	원도우브러쉬	1	1	1	1			
3	02751-50080	플랜지너트	3	3	3	3			M8X1.25
4	T4930-80651	와이퍼호스	1	1	1	1			
5	T4681-82411	고무캡	1	1	1	1			
6	T4681-82421	그로멧	2	2	2	2			
7	04012-50080	평와셔	2	2	2	2			DIA18*T1.2
8	04512-50080	스프링와셔	2	2	2	2			M8
9	T4815-89141	브라켓후모터용, A	1	1	1	1			
10	T4815-89151	브라켓후모터용, B	1	1	1	1			
11	T4620-81842	쿠션볼트	2	2	2	2			
12	T4520-87402	패킹, 1	2	2	2	2			
13	02751-50080	플랜지너트	2	2	2	2			M8X1.25
14	01025-50612	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M6P1.0
15	T4815-89161	커버	1	1	1	1			
16	01125-50818	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M8P1.25
17	T4815-93211	캡너트, M8	2	2	2	2			
18	T4815-89171	그로멧	1	1	1	1			
19	T4815-89131	와이퍼호스, 뒤	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

와이퍼그림



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

MX55PC-T2130A


3핀소켓그룹

[illegible][illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

DK45CHSE-T1155C

에어컨그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4145-86403	에어컨세트조합	1	1	1	1			
2	T4145-87012	에어컨컨트롤러	1	1	1	1			
3	T4145-86021	에어컨고압호스, 4	1	1	1	1			
4	T4145-86031	에어컨저압호스, 2	1	1	1	1			
5	T4145-84121	드레인호스	2	2	2	2			
6	T4930-50961	클램프호스	2	2	2	2			
7	01025-50630	와셔불임볼트	2	2	2	2			
8	38245-2925-3	스프링너트	2	2	2	2			
9	T4145-87002	히터에어콘조합, 1	1	1	1	1			
10	02763-50080	플렌지너트	5	5	5	5			M8*P1.25
11	T4145-83071	스위치판넬, 에어컨	1	1	1	1			
12	03024-50516	와셔불임소나사	4	4	4	4			
13	T4145-86163	히터호스, B	1	1	1	1			
14	T4145-86172	히터호스, C	1	1	1	1			
15	T4930-84141	고압용호스클립	3	3	3	3			
16	09318-88180	호스클램프	1	1	1	1			
17	T4810-86281	연결관, 1	2	2	2	2			
18	T4520-82561	코드밴드	6	6	6	6			
19	T4145-86261	간격통	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

에어컨그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

에어컨덕트그룹

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

MX55C-T1210A

캐빈그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-80023	캐빈프레임조합	1						
2	T5210-80451	의자밀판	1						
3	01125-50818	와셔볼임볼트	8						
4	T5210-83011	백미러로드	2						
5	04013-50100	평와셔	4						
6	04512-50100	스프링와셔	2						
7	02114-50100	너트	2						
8	44366-4723-1	캡너트	2						
9	T4930-83001	백미러조합	2						
10	T5210-82261	B기둥커버(좌)	1						
11	T5210-82272	B기둥커버, 우	1						
12	01754-50816	플랜지볼트	8						
13	T4930-93211	마개	8						
14	T4935-82292	스위치판넬	1						
15	T5210-82281	C기둥커버, 좌	1						
16	T5210-82291	C기둥커버, 우	1						
17	01754-50616	플랜지볼트	8						
18	T4930-93211	마개	8						
19	T4520-87691	캐빈프레임커버	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55C-T1210A

캐빈그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-92601	재떨이조합	1						
21	T4145-83971	방향지시등브라켓, 좌	1						
22	T4145-83981	방향지시등브라켓, 우	1						
23	02761-50060	플랜지너트	4						
24	T4680-93211	캡너트, M6	4						
25	T5250-80481	정비창커버, 1	1						
26	T5210-80491	정비창커버, 2	1						
27	T5250-80471	정비창커버, 3	1						
28	01754-50616	플랜지볼트	8						
29	T5210-70411	서스펜션취부대	1						
30	T5210-70491	플랜지볼트	2						
31	T5250-95301	방음스폰지1	1						
32	T5250-95311	방음스폰지, 2	2						
33	T5250-95321	방음스폰지, 3	1						
34	T5210-82921	브라켓, 공구통	1						
35	T4625-55441	플랜지볼트	2						
36	T4930-70492	공구박스	1						
37	01125-50816	와셔붙임볼트	2						
38	31355-2949-1	그로멧	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55CR-T1210A

캐빈그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-80023	캐빈프레임조합		1					
2	T5210-80451	의자밀판		1					
3	01125-50818	와셔붙임볼트		8					
4	T5210-83011	백미러로드		2					
5	04013-50100	평와셔		4					
6	04512-50100	스프링와셔		2					
7	02114-50100	너트		2					
8	44366-4723-1	캡너트		2					
9	T4930-83001	백미러조합		2					
10	T5210-82261	B기둥커버(좌)		1					
11	T5210-82272	B기둥커버, 우		1					
12	01754-50816	플랜지볼트		8					
13	T4930-93211	마개		8					
14	T4935-82292	스위치판넬		1					
15	T5210-82281	C기둥커버, 좌		1					
16	T5210-82291	C기둥커버, 우		1					
17	01754-50616	플랜지볼트		8					
18	T4930-93211	마개		8					
19	T4520-87691	캐빈프레임커버		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55CR-T1210A

캐빈그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-92601	재떨이조합		1					
21	T4145-83971	방향지시등브라켓, 좌		1					
22	T4145-83981	방향지시등브라켓, 우		1					
23	02761-50060	플랜지너트		4					
24	T4680-93211	캡너트, M6		4					
25	T5250-80481	정비창커버, 1		1					
26	T5210-80491	정비창커버, 2		1					
27	T5250-80471	정비창커버, 3		1					
28	01754-50816	플랜지볼트		9					
29	T5210-70411	서스펜션취부대		1					
30	T5210-70491	플랜지볼트		2					
31	T5250-95301	방음스폰지1		1					
32	T5250-95311	방음스폰지, 2		2					
33	T5250-95321	방음스폰지, 3		1					
34	T5210-82921	브라켓, 공구통		1					
35	T4625-55441	플랜지볼트		2					
36	T4930-70492	공구박스		1					
37	01125-50816	와셔붙임볼트		2					
38	31355-2949-1	그로멧		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PCR-T1210A

캐빈그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-80023	캐빈프레임조합				1			
2	T5210-80451	의자밀판				1			
3	01125-50818	와셔붙임볼트				8			M8P1.25
4	T5210-83011	백미러로드				2			
5	04013-50100	평와셔				4			M10
6	04512-50100	스프링와셔				2			M10
7	02114-50100	너트				2			M10*P1.5
8	44366-4723-1	캡너트				2			
9	T4930-83001	백미러조합				2			
10	T5210-82261	B기둥커버(좌)				1			
11	T5210-82272	B기둥커버, 우				1			
12	01754-50816	플랜지볼트				8			M8*P1.25
13	T4930-93211	마개				8			
14	T4935-82292	스위치판넬				1			
15	T5210-82281	C기둥커버, 좌				1			
16	T5210-82291	C기둥커버, 우				1			
17	01754-50616	플랜지볼트				8			M6*P1.0
18	T4930-93211	마개				8			
19	T4520-87691	캐빈프레임커버				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PCR-T1210A

캐빈그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-92601	재떨이조합				1			
21	T4145-83971	방향지시등브라켓, 좌				1			
22	T4145-83981	방향지시등브라켓, 우				1			
23	02761-50060	플랜지너트				4			M6*P1.0
24	T4680-93211	캡너트, M6				4			
25	T5250-80481	정비창커버, 1				1			
26	T5210-80491	정비창커버, 2				1			
27	T5250-80471	정비창커버, 3				1			
28	01754-50616	플랜지볼트				8			M6*P1.0
29	T5210-70411	서스펜션취부대				1			
30	T5210-70491	플랜지볼트				2			
31	T5250-95301	방음스폰지1				1			
32	T5250-95311	방음스폰지, 2				2			
33	T5250-95321	방음스폰지, 3				1			
34	T5210-82921	브라켓, 공구통				1			
35	T4625-55441	플랜지볼트				2			
36	T4930-70492	공구박스				1			
37	01125-50816	와셔불임볼트				2			M8*P1.25
38	31355-2949-1	그로멧				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1210A

캐빈그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-80023	캐빈프레임조합			1				
2	T5210-80451	의자밀판			1				
3	01125-50818	와셔붙임볼트			8				
4	T5210-83011	백미러로드			2				
5	04013-50100	평와셔			4				
6	04512-50100	스프링와셔			2				
7	02114-50100	너트			2				
8	44366-4723-1	캡너트			2				
9	T4930-83001	백미러조합			2				
10	T5210-82261	B기둥커버(좌)			1				
11	T5210-82272	B기둥커버, 우			1				
12	01754-50816	플랜지볼트			8				
13	T4930-93211	마개			8				
14	T4935-82292	스위치판넬			1				
15	T5210-82281	C기둥커버, 좌			1				
16	T5210-82291	C기둥커버, 우			1				
17	01754-50616	플랜지볼트			8				
18	T4930-93211	마개			8				
19	T4520-87691	캐빈프레임커버			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1220A

앞유리그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-82102	앞유리	1	1	1	1			
2	T5210-82201	뱀띠고무	1	1	1	1			
3	T4681-85011	유리브라켓A	1	1	1	1			
4	04013-50060	평와셔	1	1	1	1			M6
5	02056-50060	너트	1	1	1	1			M6*P1.0
6	T4680-93211	캡너트, M6	2	2	2	2			
7	T5210-82112	앞유리하(좌)	4	4	4	4			
8	T5210-82122	앞유리하(우)	12	12	12	12			
9	T5210-82211	뱀띠고무, 전면하부	12	12	12	12			
10	T4620-81842	쿠션볼트	4	4	4	4			
11	T4520-87402	패킹, 1	4	4	4	4			
12	04013-50080	평와셔	4	4	4	4			M8
13	02156-50080	너트	4	4	4	4			M8*P1.25
14	T4815-93211	캡너트, M8	1	1	1	1			
15	T5210-82151	옆유리(좌)	1	1	1	1			
16	T5210-82161	옆유리(우)	2	2	2	2			
17	T5210-82231	뱀띠고무, 옆유리	2	2	2	2			
18	T4145-85021	힌지	2	2	2	2			
19	04013-50080	평와셔	2	2	2	2			M8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1220A

앞유리그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1230A

출입문그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-82512	출입문조합, 좌	1	1	1	1			
1	T5210-82513	출입문조합, 좌	1	1	1	1		<----	
2	T5210-82612	출입문프레임조합, 좌	1	1	1	1			
3	T4930-51031	출입문핸들	1	1	1	1			
3	T4153-51031	출입문핸들	1	1	1	1		<----	
4	T4930-83781	가스켓, A	1	1	1	1			
5	T4930-83791	가스켓, B	1	1	1	1			
6	T4930-83761	출입문브라켓, 좌	1	1	1	1			
7	04015-50060	평와셔	1	1	1	1			M6
8	02014-50060	너트	1	1	1	1			M6*P1.0
9	T4930-51351	래치조합, 좌	1	1	1	1			
10	01754-50825	플랜지볼트	2	2	2	2			
11	01754-50620	플랜지볼트	2	2	2	2			
12	02751-50060	플랜지너트	2	2	2	2			M6*P1.0
13	T5210-82131	출입문유리(좌)	1	1	1	1			
14	T5210-82221	뱀띠고무, 출입문유리	1	1	1	1			
15	T4620-82022	핸들쿠션볼트	5	5	5	5			
16	T4520-87402	패킹, 1	5	5	5	5			
17	04013-50080	평와셔	5	5	5	5			M8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1230A

출입문그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	02114-50080	너트	5	5	5	5			M8*P1.25
19	T4815-93211	캡너트, M8	5	5	5	5			
20	T5210-82522	출입문조합, 우	1	1	1	1			
20	T5210-82523	출입문조합, 우	1	1	1	1		<----	
21	T5210-82622	출입문프레임조합, 우	1	1	1	1			
22	T4930-51031	출입문핸들	1	1	1	1			
22	T4153-51031	출입문핸들	1	1	1	1		<----	
23	T4930-83781	가스켓, A	1	1	1	1			
24	T4930-83791	가스켓, B	1	1	1	1			
25	T4930-83771	출입문브라켓, 우	1	1	1	1			
26	04015-50060	평와서	1	1	1	1			M6
27	02014-50060	너트	1	1	1	1			M6*P1.0
28	T4930-51361	래치조합, 우	1	1	1	1			
29	01754-50825	플랜지볼트	2	2	2	2			
30	01754-50620	플랜지볼트	2	2	2	2			
31	02751-50060	플랜지너트	2	2	2	2			M6*P1.0
32	T5210-82141	출입문유리(우)	1	1	1	1			
33	T5210-82221	뱀띠고무, 출입문유리	1	1	1	1			
34	T4620-82022	핸들쿠션볼트	5	5	5	5			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1230A

출입문그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
35	T4520-87402	패킹, 1	5	5	5	5			
36	04013-50080	평와셔	5	5	5	5			M8
37	02114-50080	너트	5	5	5	5			M8*P1.25
38	T4815-93211	캡너트, M8	5	5	5	5			
39	T4810-82741	힌지핀, 출입문	4	4	4	4			
40	T4810-82941	장식, 출입문	4	4	4	4			
41	01135-51025	와셔붙임볼트	8	8	8	8			M8*1.25
42	04015-50100	평와셔	8	8	8	8			
43	04613-50100	스냅링	4	4	4	4			
44	T4520-89921	로크봉	2	2	2	2			
45	T4520-89931	보호판	2	2	2	2			
46	T4810-82961	사각너트	2	2	2	2			
47	T5210-83741	에어실린더, 출입문	2	2	2	2			
48	04013-50080	평와셔	4	4	4	4			M8
49	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4			M8
50	T4930-81321	출입문커버, 좌	1	1	1	1			
51	T4930-81331	출입문커버, 우	1	1	1	1			
52	03024-50416	와셔붙임볼트	2	2	2	2			M4*P0.7
53	04013-50040	평와셔	2	2	2	2			M4

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1240A

뒷유리그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-82171	뒷유리	1	1	1	1			
2	T5210-82241	뱀띠고무	1	1	1	1			
3	T4815-88241	문장식, A	1	1	1	1			
4	T4815-88261	후문장식판, 우	1	1	1	1			
5	T4145-88051	두부핀	2	2	2	2			
6	04613-50060	스냅링	2	2	2	2			
7	T4620-81842	쿠션볼트	2	2	2	2			
8	T4681-85311	뒷유리힌지브라켓패킹	2	2	2	2			
9	04013-50080	평와서	2	2	2	2			M8
10	02156-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
11	T4815-93211	캡너트, M8	2	2	2	2			
12	T4520-89541	손잡이조합	1	1	1	1			
13	T4620-82022	핸들쿠션볼트	2	2	2	2			
14	T4520-87402	패킹, 1	2	2	2	2			
15	04013-50080	평와서	2	2	2	2			M8
16	02156-50080	너트	2	2	2	2			M8*P1.25
17	T4815-93211	캡너트, M8	2	2	2	2			
18	T5210-82911	손잡이, 뒷유리	1	1	1	1			
19	T4620-81842	쿠션볼트	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

뒷유리그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<--> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1260A

지붕그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4145-81002	지붕조합	1	1	1	1			
2	01754-50830	플랜지볼트	4	4	4	4			M8*P1.25
3	T4833-87141	와셔패킹	4	4	4	4			
4	T4681-83431	간격통, 지붕조립	4	4	4	4			
5	04015-50080	평와서	4	4	4	4			T2.6
6	02763-50080	플랜지너트	4	4	4	4			M8*P1.25
7	T4815-93211	캡너트, M8	4	4	4	4			
8	T5210-82011	천정판	1	1	1	1			
9	03004-50620	와셔볼임소나사	10	10	10	10			
10	04013-50060	평와서	10	10	10	10			M6
11	T4145-82081	고무캡	10	10	10	10			
12	38245-2925-3	스프링너트	12	12	12	12			
13	T4145-82052	필터커버조합	4	4	4	4			
14	53415-4128-1	수지볼트	8	8	8	8			
15	T5210-83081	그릴조합	1	1	1	1			
16	03154-50512	십자홈볼이소나사	10	10	10	10			
17	T5210-83191	브라켓, 카세트	1	1	1	1			
18	01754-50620	플랜지볼트	2	2	2	2			
19	04013-50060	평와서	2	2	2	2			M6

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1260A

지붕그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	02751-50060	플랜지너트	2	2	2	2			M6*P1.0
21	T5210-82061	지붕전면커버	1	1	1	1			
22	T4625-55431	플랜지볼트	8	8	8	8			
23	03014-50616	십자홈붙이소나사	2	2	2	2			M6*P1.0
24	T5210-83861	뱀띠고무1, 지붕	1	1	1	1			
25	T5210-83871	뱀띠고무2, 지붕	1	1	1	1			
26	T5210-83881	스폰지	2	2	2	2			
27	T4145-83881	기동마개, A	2	2	2	2			
28	T4810-82811	룸미러	1	1	1	1			
29	T4145-81961	지붕막음고무	4	4	4	4			
30	T4145-82951	지붕힌지브라켓, 좌	1	1	1	1			
31	T4145-82961	지붕힌지브라켓, 우	1	1	1	1			
32	01754-50820	플랜지볼트	4	4	4	4			M8*P1.25
33	T4520-88401	패킹	4	4	4	4			
34	04015-50080	평와셔	4	4	4	4			T2.6
35	T4145-81531	실링스폰지(덕트)	8	8	8	8			
36	T4145-81551	실링스폰지, 덕트하단	8	8	8	8			
37	T4930-80142	선바이저고정브라켓	2	2	2	2			
38	03014-50630	십자홈붙이소나사	2	2	2	2			M6*P1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1260A

지붕그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1270A

펜더그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

D581-T305A

앞바퀴그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-49421	앞타이어휠조합	1	1	1	1			
2	T4810-49281	림조합	1	1	1	1			
3	T4540-49261	디스크	1	1	1	1			
4	T4520-49381	볼트	5	5	5	5			
5	T4260-27691	고정너트	5	5	5	5			
6	04011-50160	평와셔	5	5	5	5			M16
7	T4810-49223	타이어, 11.2-20 8PR	1	1	1	1			
8	T4810-49231	튜브, 11.220	1	1	1	1			
9	T4810-49421	앞타이어휠조합	1	1	1	1			
10	T4810-49281	림조합	1	1	1	1			
11	T4540-49261	디스크	1	1	1	1			
12	T4520-49381	볼트	5	5	5	5			
13	T4260-27691	고정너트	5	5	5	5			
14	04011-50160	평와셔	5	5	5	5			M16
15	T4810-49223	타이어, 11.2-20 8PR	1	1	1	1			
16	T4810-49231	튜브, 11.220	1	1	1	1			
17	02076-50160	너트	4	4	4	4			
18	04512-50160	스프링와셔	16	16	16	16			M16
19	01173-51635	볼트	12	12	12	12			M16*P1.5

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

뒷바퀴그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

MX90B-T1300A

경광등그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

DK551-T2040A

웨이트그룹



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4682-50063BB	웨이트지지대	1	1	1	1			
2	01176-51665	볼트	2	2	2	2			
3	04512-50160	스프링와셔	4	4	4	4			M16
4	01517-51665	심음볼트	2	2	2	2			M168P1.5(7T)
5	02176-50160	너트	2	2	2	2			M16*P1.5
6	T4682-50053BB	앞끝웨이트	8	8	8	8			
7	T4850-85501	웨이트볼트	1	1	1	1			
8	04013-50180	평와셔	2	2	2	2			M18
9	04512-50180	스프링와셔	1	1	1	1			M18
10	02176-50180	너트	1	1	1	1			
11	T4682-50082	고정핀	1	1	1	1			
12	T4682-50071	고정판	2	2	2	2			
13	01173-51690	볼트	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK751-T2045A

앞웨이트조합 (M22)



A : RX600C , B : RX600CCR , C : RX600C-P , D : RX600CCR-P

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4682-50053BB	앞끝웨이트	10	10	10	10			
2	T4870-85501	웨이트볼트	1	1	1	1			
3	04014-50180	평와셔	2	2	2	2			
4	04512-50180	스프링와셔	1	1	1	1			M18
5	02176-50180	너트	1	1	1	1			
6	T4682-50071	고정판	2	2	2	2			
7	T4682-50082	고정핀	1	1	1	1			
8	01173-51690	볼트	2	2	2	2			
9	T4682-50063BB	웨이트지지대	1	1	1	1			
10	01176-51665	볼트	2	2	2	2			
11	01517-51665	심음볼트	2	2	2	2			M168P1.5(7T)
12	04512-50160	스프링와셔	4	4	4	4			M16
13	02176-50160	너트	2	2	2	2			M16*P1.5

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK551-T2055A

뒷바퀴웨이트그룹



	수량			
	A	B	C	

[illegible]

- 224 -

INDEX 1

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
01023-50612	101	01123-50840	41	01133-51040	39	01574-51225	115	02054-50030	196
01023-50614	148	01123-50840	104	01133-51040	40	01574-51260	39	02054-50040	123
01023-50620	221	01123-50840	126	01133-51040	53	01574-51260	40	02054-50040	191
01023-50625	107	01123-50850	81	01133-51075	25	01574-51265	31	02054-50040	192
01023-50625	176	01123-50850	83	01133-51220	137	01574-51265	32	02054-50080	149
01023-50630	175	01123-50860	93	01133-51225	109	01754-50610	104	02056-50060	191
01023-50630	177	01123-50865	60	01133-51225	111	01754-50612	22	02056-50060	208
01023-50635	89	01123-50865	66	01133-51225	113	01754-50612	95	02056-50060	221
01023-50660	90	01123-50865	81	01133-51225	137	01754-50612	97	02056-50220	134
01025-50612	97	01123-50870	86	01133-51228	79	01754-50612	141	02076-50140	87
01025-50612	161	01123-50875	90	01133-51230	14	01754-50612	145	02076-50160	137
01025-50612	162	01123-50885	131	01133-51230	85	01754-50612	176	02076-50160	219
01025-50612	164	01123-50895	89	01133-51235	59	01754-50612	178	02076-50160	224
01025-50612	166	01123-51025	107	01133-51235	75	01754-50612	180	02114-50080	70
01025-50612	167	01123-51025	133	01133-51240	36	01754-50612	181	02114-50080	95
01025-50612	194	01123-51040	102	01133-51240	37	01754-50612	183	02114-50080	212
01025-50616	97	01123-51045	98	01133-51240	38	01754-50612	185	02114-50100	200
01025-50625	128	01123-51045	101	01133-51240	75	01754-50612	187	02114-50100	202
01025-50625	129	01125-50814	85	01133-51245	73	01754-50612	189	02114-50100	204
01025-50625	130	01125-50814	90	01133-51250	39	01754-50616	131	02114-50100	206
01025-50630	197	01125-50816	201	01133-51250	40	01754-50616	141	02118-50100	21
01123-50800	21	01125-50816	203	01133-51250	87	01754-50616	185	02118-50100	75
01123-50812	172	01125-50816	205	01133-51260	39	01754-50616	187	02156-50080	89
01123-50814	176	01125-50818	194	01133-51260	40	01754-50616	189	02156-50080	209
01123-50814	179	01125-50818	200	01135-51020	98	01754-50616	199	02156-50080	214
01123-50816	31	01125-50818	202	01135-51020	101	01754-50616	201	02156-50080	221
01123-50816	61	01125-50818	204	01135-51025	85	01754-50616	202	02172-50160	116
01123-50816	74	01125-50818	206	01135-51025	212	01754-50616	205	02176-50100	14
01123-50816	80	01125-50820	104	01153-50855	123	01754-50616	206	02176-50100	32
01123-50816	98	01125-50820	145	01155-50840	149	01754-50620	211	02176-50100	122
01123-50816	100	01125-50820	146	01173-51005	21	01754-50620	215	02176-50100	123
01123-50816	119	01125-50825	82	01173-51425	124	01754-50625	118	02176-50100	127
01123-50816	120	01125-50825	83	01173-51430	27	01754-50812	34	02176-50100	130
01123-50816	123	01125-50825	182	01173-51430	114	01754-50812	35	02176-50100	147
01123-50816	136	01125-50825	184	01173-51435	115	01754-50812	65	02176-50100	148
01123-50820	36	01125-50830	126	01173-51440	114	01754-50812	172	02176-50100	152
01123-50820	37	01127-50816	124	01173-51440	115	01754-50816	88	02176-50120	31
01123-50820	38	01133-51016	100	01173-51600	139	01754-50816	120	02176-50120	32
01123-50820	62	01133-51016	176	01173-51635	219	01754-50816	125	02176-50120	115
01123-50820	64	01133-51016	178	01173-51670	224	01754-50816	195	02176-50120	118
01123-50820	75	01133-51018	105	01173-51690	222	01754-50816	200	02176-50120	137
01123-50820	85	01133-51018	126	01173-51690	223	01754-50816	203	02176-50120	141
01123-50820	89	01133-51020	32	01175-51035	147	01754-50816	204	02176-50120	150
01123-50820	132	01133-51020	110	01175-51035	148	01754-50816	207	02176-50140	70
01123-50820	175	01133-51020	121	01175-51240	137	01754-50816	218	02176-50140	73
01123-50820	177	01133-51020	122	01175-51645	116	01754-50820	105	02176-50140	116
01123-50825	27	01133-51025	67	01176-51445	116	01754-50820	107	02176-50140	124
01123-50825	91	01133-51025	94	01176-51655	27	01754-50820	216	02176-50140	131
01123-50825	107	01133-51025	107	01176-51665	222	01754-50822	159	02176-50160	139
01123-50825	109	01133-51025	140	01176-51665	223	01754-50825	211	02176-50160	222
01123-50825	111	01133-51028	100	01176-51675	137	01754-50830	103	02176-50160	223
01123-50825	161	01133-51030	14	01177-51265	31	01754-50830	107	02176-50180	222
01123-50825	162	01133-51030	67	01177-51265	32	01754-50830	215	02176-50180	223
01123-50825	164	01133-51030	107	01513-50850	70	01754-50840	82	02751-50060	106
01123-50825	166	01133-51035	30	01517-51020	32	01754-50840	83	02751-50060	151
01123-50825	167	01133-51040	34	01517-51028	14	01774-51030	133	02751-50060	159
01123-50830	21	01133-51040	35	01517-51430	124	02014-50060	211	02751-50060	176
01123-50830	221	01133-51040	36	01517-51632	30	02014-50100	89	02751-50060	178
01123-50835	79	01133-51040	37	01517-51665	222	02018-50100	108	02751-50060	180
01123-50835	89	01133-51040	38	01517-51665	223	02054-50020	183	02751-50060	185

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
02751-50060	187	04011-50200	112	04512-50100	14	04612-00120	75	04810-00220	76
02751-50060	189	04011-50200	134	04512-50100	21	04612-00120	95	04810-00220	86
02751-50060	192	04012-50060	118	04512-50100	32	04612-00120	132	04810-00220	90
02751-50060	211	04012-50080	33	04512-50100	89	04612-00120	151	04810-00220	93
02751-50060	216	04012-50080	194	04512-50100	102	04612-00150	150	04810-00320	85
02751-50080	82	04013-50040	191	04512-50100	105	04612-00160	63	04810-00320	90
02751-50080	84	04013-50040	212	04512-50100	108	04612-00160	64	04810-06250	76
02751-50080	123	04013-50060	69	04512-50100	122	04612-00160	99	04811-00090	81
02751-50080	175	04013-50060	109	04512-50100	123	04612-00160	101	04811-00090	83
02751-50080	182	04013-50060	111	04512-50100	148	04612-00160	152	04811-00160	63
02751-50080	184	04013-50060	113	04512-50100	152	04612-00170	98	04811-00160	65
02751-50080	195	04013-50060	191	04512-50100	200	04612-00170	100	04811-00180	61
02761-50060	120	04013-50060	208	04512-50100	202	04612-00220	109	04811-00220	70
02761-50060	148	04013-50060	215	04512-50100	204	04612-00220	111	04811-00420	116
02761-50060	199	04013-50060	221	04512-50100	206	04612-00220	113	04811-06350	74
02761-50060	201	04013-50080	99	04512-50120	31	04612-00250	55	04811-06420	54
02761-50060	203	04013-50080	101	04512-50120	32	04612-00250	74	04811-06420	74
02761-50060	205	04013-50080	121	04512-50120	36	04612-00250	98	04811-07220	79
02761-50060	207	04013-50080	122	04512-50120	37	04612-00250	100	04811-10530	79
02763-50080	103	04013-50080	209	04512-50120	38	04612-00250	149	04811-50300	138
02763-50080	121	04013-50080	212	04512-50120	39	04612-00300	41	04811-50900	116
02763-50080	122	04013-50080	214	04512-50120	40	04612-00300	42	04811-51250	73
02763-50080	197	04013-50080	221	04512-50120	115	04612-00300	44	04811-51300	27
02763-50080	215	04013-50100	21	04512-50120	118	04612-00300	45	05012-00612	109
02783-50100	104	04013-50100	122	04512-50120	141	04612-00300	48	05012-00612	111
02783-50100	140	04013-50100	130	04512-50140	27	04612-00300	49	05012-00816	36
03004-50616	128	04013-50100	133	04512-50140	70	04612-00300	54	05012-00816	37
03004-50616	129	04013-50100	200	04512-50140	73	04612-00350	52	05012-00816	38
03004-50620	191	04013-50100	202	04512-50140	114	04612-00400	44	05012-00818	34
03004-50620	215	04013-50100	204	04512-50140	115	04612-00400	48	05012-00818	35
03014-50616	216	04013-50100	206	04512-50140	116	04612-00450	43	05012-00818	41
03014-50630	216	04013-50120	75	04512-50140	118	04612-00450	47	05012-00818	60
03024-50410	175	04013-50120	150	04512-50140	124	04612-00450	54	05012-00818	66
03024-50410	177	04013-50120	151	04512-50160	27	04612-00500	52	05012-01016	31
03024-50410	183	04013-50140	70	04512-50160	137	04612-00500	78	05012-01016	87
03024-50414	191	04013-50160	109	04512-50160	139	04612-00550	51	05012-01018	25
03024-50416	212	04013-50160	111	04512-50160	219	04612-50200	112	05012-01018	36
03024-50420	191	04013-50160	139	04512-50160	222	04612-50300	55	05012-01018	37
03024-50420	192	04013-50160	224	04512-50160	223	04613-50060	213	05012-01018	38
03024-50516	197	04013-50180	134	04512-50160	224	04613-50070	75	05012-01018	39
03027-50516	175	04013-50180	222	04512-50180	220	04613-50080	150	05012-01018	40
03027-50516	178	04014-50180	223	04512-50180	222	04613-50100	212	05012-01018	59
03054-50214	183	04015-50060	211	04512-50180	223	04714-00100	62	05012-01020	14
03054-50316	196	04015-50080	21	04512-50220	134	04714-00100	64	05012-01020	31
03054-50514	131	04015-50080	216	04611-00350	107	04717-00800	63	05012-01020	32
03054-50516	152	04015-50100	212	04611-00400	98	04717-00800	65	05012-01063	70
03054-50516	163	04111-50060	60	04611-00400	100	04717-01000	29	05012-01325	70
03054-50516	165	04111-50060	61	04611-00470	55	04717-01000	32	05112-50850	33
03054-50540	178	04111-50060	62	04611-00550	44	04717-01000	34	05112-50855	122
03054-50540	186	04111-50060	66	04611-00550	47	04717-01600	38	05122-50616	150
03054-50540	188	04512-50020	183	04611-00550	55	04717-01600	40	05122-50616	159
03054-50540	190	04512-50030	196	04611-00620	44	04717-02150	29	05122-50616	162
03056-50408	150	04512-50040	123	04611-00620	48	04717-02650	34	05122-50616	164
03056-50408	167	04512-50040	192	04611-00720	26	04717-02650	35	05122-50616	166
03154-50512	215	04512-50080	70	04611-00720	57	04717-02650	39	05122-50616	167
04011-50100	127	04512-50080	89	04611-00750	41	04717-02650	40	05122-50618	127
04011-50120	95	04512-50080	95	04611-00800	51	04810-00120	76	05122-50820	98
04011-50120	132	04512-50080	194	04611-00900	28	04810-00160	77	05122-50820	101
04011-50140	131	04512-50080	212	04611-00900	29	04810-00180	90	05122-50822	121
04011-50160	219	04512-50080	214	04611-00950	29	04810-00200	89	05122-50822	122

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
05122-50828	112	06331-35016	40	08101-06911	51	34150-3764-4	134	38430-2175-1	57
05122-51028	127	06331-45010	34	08101-16009	41	350058000	79	38430-2554-0	57
05122-51028	147	06611-15010	27	08141-06203	98	35340-2532-1	26	38430-2554-1	52
05122-51028	149	06611-15675	112	08141-06203	100	36001-0010	93	38430-2554-1	57
05411-00622	100	06613-10010	79	08401-51107	29	36001-0042	92	38435-2544-1	42
05411-00625	60	06613-10010	116	08511-02525	35	36001-0050	93	38435-2544-1	48
05411-00625	66	07715-00805	70	08511-05030	77	36001-0069	92	38435-2544-1	49
05411-00628	62	07715-01605	60	08511-05040	77	36001-0070	93	38440-4388-1	27
05411-00628	64	07715-01605	61	08511-05540	77	36001-0080	93	38440-4475-1	116
05411-00635	55	07715-01605	62	08711-30212	68	36001-0096	92	38455-2314-1	52
05411-00635	58	07715-01605	64	08711-30213	68	36001-0098	92	41011-5151-4	209
05411-00635	59	07715-01605	66	08822-53017	149	36001-0100	93	41162-4283-1	63
05411-00635	69	07715-03219	72	08822-53020	51	36001-0110	92	41162-4283-1	64
05411-00635	74	08101-06005	55	08822-53020	56	36001-0140	93	41182-5151-1	133
05411-00640	42	08101-06006	44	08822-83518	57	36001-0150	92	44366-4688-1	132
05411-00640	48	08101-06006	47	08823-03522	42	36001-0160	93	44366-4723-1	200
05411-00640	50	08101-06006	55	08823-03526	42	36001-0190	93	44366-4723-1	202
05411-00640	79	08101-06007	57	08823-03526	45	36001-0400	92	44366-4723-1	204
05411-00825	72	08101-06204	44	08823-03526	49	36001-0500	92	44366-4723-1	206
05411-00836	109	08101-06204	46	08823-03526	55	36003-0040	92	46001-0540	92
05411-00840	149	08101-06204	48	08823-03716	52	3625-540-004-00	6	46001-0630	92
05411-01040	134	08101-06204	50	08823-54027	51	3640-586-004-00	15	46001-0720	92
05511-50218	112	08101-06205	44	08823-54027	57	3673-701-005-00	16	46001-0770	92
05511-50220	33	08101-06205	46	08823-74217	45	36919-5666-1	175	46001-0810	93
05511-50220	109	08101-06205	48	08823-74217	49	36919-5666-1	177	46001-0830	93
05511-50220	111	08101-06205	50	08824-04527	42	37150-2176-1	51	46001-0970	92
05511-50220	113	08101-06205	54	09318-88085	124	37150-2179-1	51	52200-2523-1	81
05511-50318	127	08101-06205	59	09318-88160	124	37150-2825-3	70	52200-2523-1	93
05511-50335	87	08101-06206	56	09318-88160	172	37150-3447-1	21	52200-2523-1	108
05511-50430	134	08101-06207	57	09318-88180	197	37150-3447-1	176	52300-3411-1	69
05511-50435	109	08101-06207	59	09500-16287	60	37150-3447-1	178	52300-3413-1	147
05511-50435	111	08101-06208	41	09500-16287	66	37150-3447-1	186	52300-3413-1	149
05511-50435	113	08101-06208	56	09500-16287	69	37150-3447-1	188	52300-7517-1	152
05511-50530	135	08101-06212	73	09500-25388	33	37150-3447-1	190	52794-4242-1	175
05515-50080	121	08101-06213	25	09500-50689	78	37150-3447-1	218	52794-4242-1	177
05515-50080	122	08101-06213	72	09502-55210	55	37155-3447-1	176	53415-4128-1	215
05515-50600	127	08101-06304	52	09503-86211	41	37300-2817-2	67	55311-3156-1	127
05515-50600	159	08101-06304	58	09661-80650	106	3748-172-007-00	6	56713-6727-1	113
05515-50600	162	08101-06305	55	13101-0000	86	37800-4387-1	67	57781-5121-1	151
05515-50600	164	08101-06305	58	1425-621-004-00	20	37805-4350-1	75	6209-000-002-00	11
05515-50600	166	08101-06305	59	14971-4275-1	126	37805-4452-1	58	6209-000-007-00	3
05515-50600	167	08101-06306	42	15301-7247-0	124	37805-4452-1	59	6209-000-014-00	1
05515-51000	122	08101-06306	44	15301-7247-0	126	3805-311-210-10	15	6209-000-046-00	9
05515-51000	127	08101-06306	45	15521-7334-1	108	3817-401-001-00	5	6209-030-001-00	5
05515-51600	95	08101-06306	48	1650-780-011-10	19	3817-401-001-00	12	6209-030-004-00	5
05515-51600	136	08101-06306	49	1716-127-002-00	16	3817-401-001-00	16	6209-030-043-00	16
05515-51600	137	08101-06306	52	26001-0040	93	3817-401-001-00	19	6209-030-097-00	19
05515-51600	159	08101-06306	59	26007-0001	92	38240-1883-1	184	6209-046-008-00	23
05525-50600	118	08101-06307	41	31220-1429-3	118	38240-1883-1	192	6209-050-001-00	6
05525-50600	150	08101-06307	45	31355-2662-1	69	38240-2141-2	137	6209-050-002-00	6
05525-50800	99	08101-06307	48	31355-2662-1	113	38245-2925-3	197	6209-300-009-10	19
05525-50800	101	08101-06307	49	31355-2949-1	131	38245-2925-3	215	6209-300-014-00	1
05624-10410	142	08101-06307	59	31355-2949-1	201	38260-2216-1	41	6209-300-014-00	3
05624-10410	143	08101-06308	28	31355-2949-1	203	38260-2216-1	44	6209-360-011-00	15
05624-20408	142	08101-06308	29	31355-2949-1	205	38260-2216-1	45	6209-360-071-10	8
05624-20408	143	08101-06308	30	31355-3819-1	90	38260-2216-1	48	6209-360-084-00	18
05712-00512	67	08101-06310	30	34150-1426-1	29	38260-2216-1	49	6209-360-096-10	4
06331-35010	29	08101-06905	55	34150-2374-2	63	38260-2216-1	51	6209-409-001-00	5
06331-35010	32	08101-06908	44	34150-2374-2	64	38360-2178-1	45	6209-409-003-00	11
06331-35016	38	08101-06908	48	34150-2758-1	118	38360-2178-1	49	6209-440-002-10	10

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
6209-490-002-10	4	6212-121-018-10	10	6213-711-008-00	19	62411-3313-1	101	P6270-55461	141
6209-500-003-00	6	6212-124-018-10	10	6213-716-009-10	19	6281-410-023-10	22	R1420-27742	224
6209-500-005-00	18	6212-126-018-10	10	6213-719-005-10	19	6281-910-011-00	22	T2181-25442	137
6209-572-003-00	4	6212-211-005-00	10	6213-721-005-00	2	6281-971-003-00	22	T2185-22341	53
6209-580-008-00	17	6212-230-009-00	10	6213-721-007-00	2	6294-453-002-00	2	T2185-23701	52
6209-587-005-00	10	6212-235-002-20	10	6213-721-010-00	19	6511-777-045-00	3	T2185-23882	53
6209-600-004-00	6	6212-310-017-30	9	6213-729-015-40	19	66116-4135-3	98	T2185-33651	175
6209-605-004-10	3	6212-371-054-10	9	6213-729-018-10	8	66204-3623-1	108	T2185-33651	177
6209-605-007-00	1	6212-511-010-10	13	6213-743-002-10	19	6901-910-612-00	13	T2185-42451	26
6209-610-001-10	1	6212-521-003-00	9	6213-743-004-20	19	6901-910-612-00	16	T2185-42471	26
6209-610-003-00	1	6212-522-005-10	13	6213-770-002-00	19	6901-910-835-00	20	T2185-42481	26
6209-610-003-00	3	6212-523-014-20	13	6214-110-004-00	20	6901-910-840-00	18	T2185-42491	26
6209-610-004-00	5	6212-524-015-20	16	6214-115-006-10	20	6904-110-822-00	2	T2185-66671	128
6209-610-007-00	1	6212-530-014-00	7	6214-141-034-10	20	6904-110-822-00	5	T2185-66671	129
6209-610-009-00	1	6212-531-007-20	1	6214-145-014-00	20	6904-110-830-00	7	T2185-70491	105
6209-625-004-00	5	6212-535-007-00	13	6215-300-031-10	15	6904-110-840-00	6	T2185-70491	118
6209-625-009-00	1	6212-535-010-00	16	6215-315-002-00	15	6904-411-025-00	20	T2185-82551	95
6209-630-002-10	22	6212-551-026-00	11	6215-315-005-00	15	76621-5482-0	106	T2185-82551	176
6209-730-001-00	9	6212-552-006-00	11	6215-315-006-00	15	76KB-0511	107	T2185-82551	178
6209-730-005-00	13	6212-561-003-00	11	6215-315-007-00	15	76KB-0512	108	T2185-82561	178
6209-730-005-00	16	6212-563-001-00	11	6215-411-063-20	15	82KC-0641	120	T2185-82561	181
6209-740-001-00	6	6212-565-001-00	11	6215-411-064-20	15	84612-1445-0	149	T2185-82561	184
6209-740-005-00	1	6212-569-002-00	3	6215-411-065-20	15	84612-1823-0	182	T2185-82561	191
6209-740-008-00	2	6212-571-002-30	11	6215-411-066-30	15	84612-1823-0	199	T2198-68811	181
6209-749-001-20	1	6212-575-004-00	11	6215-411-078-10	15	C3240-38111	106	T2198-68811	183
6209-749-001-20	7	6212-600-008-10	11	6215-412-004-00	15	C7690-47212	181	T2198-83171	181
6209-800-008-00	7	6212-611-004-10	11	6215-419-028-00	15	C7690-47212	183	T2198-83171	183
6209-800-009-00	7	6212-616-002-00	11	6215-520-007-10	16	C7710-35011	126	T2305-17151	62
6209-920-002-00	5	6212-619-001-20	11	6215-526-004-00	16	E1500-18411	106	T2305-21661	43
6209-940-004-00	11	6212-620-007-20	11	6215-531-009-00	17	E2101-05312	107	T2305-21661	47
6211-110-086-20	3	6212-626-002-10	11	6215-537-001-00	17	E6302-04931	22	T2305-21661	55
6211-141-035-30	3	6212-628-010-10	11	6215-541-001-10	17	E7220-64451	21	T2305-21762	57
6211-170-020-10	4	6212-628-011-10	11	6215-541-016-40	17	E7220-72611	108	T2305-21891	56
6211-173-022-00	4	6213-100-009-00	8	6215-541-024-40	17	E7230-04622	14	T2305-25191	42
6211-179-013-10	4	6213-129-003-00	8	6215-542-004-20	5	E7230-04632	14	T2305-25191	45
6211-179-017-10	4	6213-129-006-00	1	6215-542-006-00	17	E7230-11081	103	T2305-25191	49
6211-179-018-00	4	6213-140-021-00	8	6215-542-015-00	6	E7230-12112	104	T2305-25191	51
6211-179-019-00	4	6213-149-003-20	8	6215-543-006-00	17	E7230-12372	104	T2305-25191	52
6211-210-076-10	1	6213-160-005-00	6	6215-546-005-10	5	E7230-25162	14	T2305-25191	55
6211-258-002-00	1	6213-161-003-10	6	6215-548-047-00	17	E7230-25181	14	T2305-26641	109
6211-258-003-00	1	6213-164-001-00	6	6215-549-007-10	17	E7230-33114	2	T2305-26641	149
6211-291-015-20	2	6213-240-006-00	8	6215-549-013-00	2	E7230-64012	21	T2305-26641	162
6211-292-001-20	2	6213-342-001-10	2	6215-549-031-10	17	E7230-64421ED	21	T2305-26641	164
6211-310-046-00	5	6213-342-002-00	2	6215-549-041-00	17	E7230-72401003	106	T2305-26641	166
6211-311-045-20	6	6213-610-009-50	18	6215-600-132-00	16	E7230-91131	14	T2305-26641	168
6211-312-007-10	7	6213-611-004-10	18	6215-621-015-10	16	E7230-91131	118	T2350-21281	60
6211-312-008-10	6	6213-612-007-00	18	6219-732-018-00	22	E7231-04613	14	T2350-21281	66
6211-319-010-10	7	6213-613-004-00	18	6219-752-022-00	16	E7231-25011	14	T2368-69023	182
6211-510-011-00	1	6213-619-002-00	18	6219-752-023-00	16	E7232-99011	4	T2368-69023	184
6211-511-011-00	1	6213-619-003-00	18	6219-752-024-00	16	E7240-32721	22	T2440-21361	41
6211-511-012-00	1	6213-619-012-00	18	6219-752-025-00	16	E7300-05304	107	T2540-38251	124
6211-599-005-20	1	6213-619-018-10	18	6221-700-005-00	8	E7300-11781	103	T2610-14831	33
6211-751-001-10	4	6213-621-004-00	18	6221-726-006-00	8	E7300-11791	103	T2610-21212	60
6211-751-002-00	2	6213-622-002-10	18	6221-726-008-00	8	E7310-63015	14	T2610-21212	66
6211-760-062-0A	2	6213-631-004-10	18	62331-1853-2	60	E7310-76161	108	T2610-21593	62
6211-766-015-00	2	6213-641-007-10	23	62331-1853-2	61	E7310-76191	107	T2610-21593	64
6211-777-015-20	3	6213-642-001-00	18	62331-1853-2	62	J061-216-020-00	8	T2610-21812	45
6212-111-088-00	10	6213-660-017-00	23	62331-1853-2	64	J062-076-082-00	15	T2610-21812	49
6212-114-088-00	10	6213-669-010-00	23	62331-1853-2	66	P117-303-003-00	5	T2610-22171	61
6212-116-088-00	10	6213-671-038-00	23	62411-3313-1	98	P5370-69321	177	T2610-22661	51

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T2610-22661	58	T4145-52191	170	T4180-69941	181	T4520-44081	28	T4620-25383	59
T2610-22821	45	T4145-66121	98	T4180-69941	184	T4520-44081	29	T4620-25442	59
T2610-22821	49	T4145-66121	101	T4180-69951	175	T4520-44081	30	T4620-25452	59
T2610-22834	45	T4145-66131	98	T4180-69951	177	T4520-44091	30	T4620-38032	85
T2610-22834	49	T4145-66131	101	T4180-69961	175	T4520-44101	30	T4620-41601	116
T2610-22851	45	T4145-69331	178	T4180-69961	177	T4520-44111	28	T4620-41612	116
T2610-22851	49	T4145-81002	215	T4180-69961	186	T4520-44111	29	T4620-44592	55
T2610-23831	53	T4145-81531	216	T4180-69961	188	T4520-44121	28	T4620-44592	74
T2610-23841	53	T4145-81551	216	T4180-69961	190	T4520-44121	29	T4620-50701	120
T2610-23851	53	T4145-81961	216	T4182-21351	60	T4520-44811	116	T4620-55841	147
T2610-37453	78	T4145-82052	215	T4182-21351	66	T4520-49381	219	T4620-55841	148
T2610-37473	76	T4145-82081	215	T4240-13972	103	T4520-52014	155	T4620-60334	113
T2610-39911	79	T4145-82212	199	T4240-14081	36	T4520-52014	170	T4620-69251	193
T2610-39921	79	T4145-82222	199	T4240-14081	37	T4520-62243	100	T4620-69272	192
T2610-50271	119	T4145-82241	199	T4240-14081	38	T4520-62261	98	T4620-69471	178
T2610-50271	124	T4145-82251	199	T4240-14081	39	T4520-62261	100	T4620-69472	176
T2610-52461	170	T4145-82431	194	T4240-14081	40	T4520-62331	127	T4620-69472	178
T2611-26693	169	T4145-82951	216	T4240-21812	42	T4520-63622007	87	T4620-75191	184
T2611-26693	170	T4145-82961	216	T4240-23871	63	T4520-75176	182	T4620-81842	194
T2611-54822	123	T4145-83071	197	T4240-23871	64	T4520-75176	184	T4620-81842	209
T2615-25621	57	T4145-83881	216	T4260-27691	219	T4520-75481	181	T4620-81842	213
T2615-25661	56	T4145-83971	201	T4260-33631	175	T4520-75481	183	T4620-82022	211
T2615-25681	57	T4145-83971	203	T4260-33631	177	T4520-75954	175	T4620-82022	213
T2615-25691	57	T4145-83971	205	T4333-53651	142	T4520-75954	177	T4620-85311	134
T2615-25921	81	T4145-83971	207	T4333-53651	143	T4520-82561	197	T4624-11012	103
T2615-25921	83	T4145-83981	201	T4340-38231	90	T4520-87402	194	T4624-34111	82
T2615-25922	81	T4145-83981	203	T4363-60531	95	T4520-87402	209	T4624-34111	83
T2615-25922	83	T4145-83981	205	T4373-24561	63	T4520-87402	211	T4624-43291	176
T2630-43111	25	T4145-83981	207	T4373-24561	65	T4520-87402	213	T4624-43291	179
T2630-44602	74	T4145-84121	197	T4420-37361	82	T4520-87691	200	T4625-29732	137
T2630-46231	55	T4145-85021	208	T4420-37361	83	T4520-87691	202	T4625-52351	142
T2660-46111	54	T4145-86021	197	T4520-14872	33	T4520-87691	204	T4625-52351	143
T2660-52451	170	T4145-86031	197	T4520-24921	149	T4520-87691	206	T4625-55431	105
T2660-68291	182	T4145-86163	197	T4520-26161	99	T4520-88401	216	T4625-55431	131
T2660-68291	184	T4145-86172	197	T4520-26161	101	T4520-89541	213	T4625-55431	153
T2670-15161	54	T4145-86261	197	T4520-26161	147	T4520-89921	212	T4625-55431	154
T2670-15161	56	T4145-86271	198	T4520-26161	149	T4520-89931	212	T4625-55431	157
T2670-15272	54	T4145-86403	197	T4520-26911	118	T4540-49261	219	T4625-55431	158
T2670-15282	54	T4145-87002	197	T4520-26931	147	T4601-17371	151	T4625-55431	162
T2670-15311	54	T4145-87012	197	T4520-26932	148	T4601-52141	126	T4625-55431	164
T2670-15362	54	T4145-87291	107	T4520-27193	72	T4601-52191	155	T4625-55431	166
T4025-68301	185	T4145-87811	198	T4520-27831	99	T4601-52191	170	T4625-55431	167
T4025-68301	188	T4145-87821	198	T4520-27831	101	T4601-52411	142	T4625-55431	216
T4025-68301	190	T4145-87831	198	T4520-27831	111	T4601-52411	143	T4625-55441	153
T4025-68351	182	T4145-87841	198	T4520-27831	113	T4601-55271	126	T4625-55441	154
T4025-68351	184	T4145-87852	198	T4520-38151	90	T4601-60051	150	T4625-55441	201
T4121-31053	181	T4145-87881	198	T4520-41631	116	T4601-60062	150	T4625-55441	203
T4121-31053	183	T4145-87901	198	T4520-41681	116	T4601-65031	162	T4625-55441	205
T4125-08251	141	T4145-87951	198	T4520-41821	181	T4601-65031	164	T4634-50901	137
T4125-14261	34	T4145-87971	198	T4520-41821	183	T4601-65031	166	T4680-85311	95
T4125-14261	35	T4145-87981	198	T4520-43071	25	T4601-65031	167	T4680-85311	136
T4125-14261	39	T4145-87991	198	T4520-43081	25	T4601-68811	119	T4680-93211	201
T4125-14261	40	T4145-88051	213	T4520-43091	25	T4601-76061	89	T4680-93211	203
T4125-23673	51	T4145-88841	139	T4520-43171	25	T4601-95381	131	T4680-93211	205
T4125-38151	90	T4153-51031	211	T4520-43191	27	T4620-21371	60	T4680-93211	207
T4125-50591	119	T4157-56111	112	T4520-43271	27	T4620-21371	66	T4680-93211	208
T4125-50681	118	T4157-56111	127	T4520-43351	27	T4620-21481	36	T4681-82411	194
T4145-37551	106	T4157-56111	149	T4520-43361	27	T4620-21481	37	T4681-82421	194
T4145-50041	107	T4157-69811	193	T4520-43542	29	T4620-21481	38	T4681-83431	215
T4145-52191	169	T4163-69281	189	T4520-43941	87	T4620-22822	42	T4681-85011	208

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4681-85311	213	T4682-65301	167	T4710-28181	71	T4810-26491	73	T4815-82421	194
T4681-91111	141	T4682-65311	99	T4710-28212	70	T4810-26501	73	T4815-82431	195
T4682-22842	42	T4682-65311	101	T4710-28242	70	T4810-26541	72	T4815-87181	195
T4682-22852	42	T4682-65311	112	T4710-28272	70	T4810-26551	73	T4815-88211	191
T4682-25111	41	T4682-65311	127	T4710-32231	175	T4810-26571	72	T4815-88221	195
T4682-25111	44	T4682-66031	101	T4710-32231	177	T4810-26912	73	T4815-88241	213
T4682-25111	45	T4682-66061	100	T4710-32231	183	T4810-45721	81	T4815-88261	213
T4682-25111	48	T4682-66071	101	T4710-38771	39	T4810-45721	83	T4815-89131	194
T4682-25111	49	T4682-66081	100	T4710-43133	25	T4810-45761	75	T4815-89141	194
T4682-25111	51	T4682-66111	101	T4710-43142	25	T4810-45761	81	T4815-89151	194
T4682-25732	126	T4682-69031	175	T4710-43151	25	T4810-45761	83	T4815-89161	194
T4682-26832	72	T4682-69031	177	T4710-52201	169	T4810-46971	91	T4815-89171	194
T4682-32231	175	T4682-69401	36	T4710-52201	170	T4810-47131	75	T4815-90251	161
T4682-32231	177	T4682-69401	37	T4710-53141	169	T4810-47151	82	T4815-93211	195
T4682-37161	89	T4682-69401	39	T4710-53141	170	T4810-47151	83	T4815-93211	208
T4682-37582	94	T4682-69931	178	T4710-53152	169	T4810-47202	82	T4815-93211	212
T4682-38082	90	T4682-69931	186	T4710-53152	171	T4810-49051	220	T4815-93211	214
T4682-39961	95	T4682-69931	188	T4710-65671	159	T4810-49061	220	T4815-93211	215
T4682-43273	176	T4682-69931	190	T4710-65681	159	T4810-49101	220	T4816-51462	120
T4682-43273	178	T4682-76073	89	T4710-66501	148	T4810-49111	220	T4816-72051	105
T4682-43274	178	T4682-85331	133	T4710-66531	132	T4810-49121	220	T4818-44291	30
T4682-43281	176	T4682-85573	140	T4710-69043	174	T4810-49223	219	T4833-74052	137
T4682-43281	178	T4682-86151	108	T4710-69251	185	T4810-49231	219	T4833-87141	215
T4682-43571	36	T4682-86181	108	T4710-69251	187	T4810-49281	219	T4835-17241	150
T4682-43571	37	T4682-87812	139	T4710-69251	189	T4810-49421	219	T4835-46591	76
T4682-43571	39	T4682-87831	139	T4710-69702	39	T4810-51181	169	T4835-46591	86
T4682-45004	102	T4682-87861	141	T4710-69702	40	T4810-51181	170	T4835-46591	93
T4682-46051	43	T4682-91072	134	T4710-92801	220	T4810-52121	169	T4835-64711	131
T4682-46051	47	T4682-91104	134	T4720-37131	75	T4810-52121	170	T4835-87621	214
T4682-48061	100	T4682-91114	134	T4720-37142	75	T4810-55252	124	T4835-91151	134
T4682-50053BB	222	T4682-91132	134	T4720-39811	79	T4810-55312	124	T4835-91171	134
T4682-50053BB	223	T4684-43571	176	T4720-39821	79	T4810-66222	109	T4835-93082	134
T4682-50063BB	222	T4684-43571	178	T4720-39831	79	T4810-66222	111	T4850-26201	67
T4682-50063BB	223	T4686-12431	126	T4720-39841	79	T4810-66721	99	T4850-26241	67
T4682-50071	222	T4686-12442001	106	T4720-39852	79	T4810-66721	101	T4850-26541	72
T4682-50071	223	T4686-12443	106	T4720-39862	79	T4810-66721	150	T4850-45113	89
T4682-50082	222	T4686-29841	137	T4720-39891	79	T4810-66721	152	T4850-45161	91
T4682-50082	223	T4686-41351	123	T4720-39912	78	T4810-66721	159	T4850-49081	220
T4682-50401	118	T4686-50963	145	T4720-39951	78	T4810-66961	109	T4850-49091	220
T4682-52181	142	T4686-50963	146	T4720-46951	102	T4810-66961	111	T4850-50062	105
T4682-52181	143	T4686-50963	181	T4720-46971	102	T4810-82341	191	T4850-85501	222
T4682-53552	143	T4686-50963	184	T4720-47201	82	T4810-82352	191	T4870-85501	223
T4682-53552	169	T4686-87611	105	T4720-47201	83	T4810-82421	191	T4876-45162	82
T4682-53552	171	T4688-29821	137	T4720-65401	148	T4810-82741	212	T4876-45162	83
T4682-54123	151	T4688-29831	137	T4720-90081	94	T4810-82811	216	T4876-67282	148
T4682-54261	145	T4689-75581	192	T4720-90091	94	T4810-82911	218	T4880-93031	133
T4682-54261	146	T4710-23501	53	T4810-22581	55	T4810-82941	212	T4880-93041	134
T4682-55201	124	T4710-25671	56	T4810-25641	43	T4810-82961	212	T4880-93051	134
T4682-55271	126	T4710-26123	53	T4810-25641	47	T4810-86043	108	T4880-93061	134
T4682-55821	163	T4710-26151	67	T4810-25771	42	T4810-86281	197	T4920-53031	143
T4682-55821	165	T4710-26162	68	T4810-26141	67	T4810-91662	133	T4920-65381	176
T4682-55821	166	T4710-26172	68	T4810-26151	67	T4812-51111	118	T4920-65381	178
T4682-55821	167	T4710-26182	68	T4810-26161	67	T4812-51121	118	T4920-66551	75
T4682-60211	95	T4710-26522	67	T4810-26171	67	T4812-86101	108	T4920-69251	187
T4682-65291	109	T4710-26632	69	T4810-26181	67	T4815-43331	27	T4920-69251	189
T4682-65291	150	T4710-26802	72	T4810-26191	67	T4815-47281	93	T4920-80151	217
T4682-65291	159	T4710-26812	72	T4810-26331	72	T4815-55531	147	T4920-87821	139
T4682-65301	162	T4710-26821	72	T4810-26345	73	T4815-68761	132	T4920-87851	139
T4682-65301	164	T4710-26851	72	T4810-26391	72	T4815-78112	195	T4930-41442	185
T4682-65301	166	T4710-27171	72	T4810-26471	70	T4815-82361	192	T4930-41442	187

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4930-41442	189	T4930-81331	212	T5210-14811	33	T5210-23131	64	T5210-25671	56
T4930-43601	29	T4930-83001	200	T5210-17123	105	T5210-23152	62	T5210-25681	56
T4930-47071	94	T4930-83001	202	T5210-17693	105	T5210-23163	62	T5210-25711	56
T4930-47091	172	T4930-83001	204	T5210-21116	39	T5210-23251	63	T5210-25721	56
T4930-50741	185	T4930-83001	206	T5210-21116	40	T5210-23251	65	T5210-25731	57
T4930-50741	187	T4930-83082	199	T5210-21124	39	T5210-23266	62	T5210-25751	57
T4930-50741	189	T4930-83761	210	T5210-21124	40	T5210-23266	64	T5210-25771	57
T4930-50961	197	T4930-83771	211	T5210-21155	37	T5210-23272	63	T5210-25901	137
T4930-51031	211	T4930-83781	211	T5210-21156	37	T5210-23272	64	T5210-26102	67
T4930-51351	210	T4930-83791	211	T5210-21161	37	T5210-23282	63	T5210-26111	53
T4930-51361	211	T4930-84141	197	T5210-21243	60	T5210-23282	64	T5210-26132	67
T4930-52311	142	T4930-84151	108	T5210-21253	60	T5210-23293	63	T5210-26553	67
T4930-52311	143	T4930-87891	198	T5210-21361	60	T5210-23293	64	T5210-26563	67
T4930-52341	169	T4930-92502	185	T5210-21361	66	T5210-23323	62	T5210-26681	69
T4930-52341	170	T4930-92502	187	T5210-21414	34	T5210-23323	64	T5210-26712	72
T4930-52351	169	T4930-92502	189	T5210-21414	35	T5210-23613	51	T5210-26722	72
T4930-52351	170	T4930-92601	201	T5210-21415	34	T5210-23623	51	T5210-26731	68
T4930-52361	142	T4930-92601	203	T5210-21415	35	T5210-23633	51	T5210-27111	72
T4930-52361	143	T4930-92601	205	T5210-21514	41	T5210-23641	51	T5210-27314	73
T4930-52371	142	T4930-92601	207	T5210-21522	41	T5210-23653	53	T5210-28144	70
T4930-52371	143	T4930-93211	200	T5210-21534	41	T5210-23663	53	T5210-28154	70
T4930-52391	169	T4930-93211	202	T5210-21544	60	T5210-23672	53	T5210-28223	70
T4930-52391	170	T4930-93211	204	T5210-21544	66	T5210-23682	53	T5210-30081	76
T4930-52431	170	T4930-93211	206	T5210-21545	60	T5210-23691	53	T5210-30091	76
T4930-52461	170	T4931-48011	91	T5210-21545	66	T5210-23712	52	T5210-30531	95
T4930-52471	142	T4931-72091	105	T5210-21554	60	T5210-23722	52	T5210-31332	88
T4930-52471	143	T4931-72111	105	T5210-21554	66	T5210-23733	52	T5210-33207	26
T4930-52481	169	T4935-43101	186	T5210-21555	60	T5210-23743	52	T5210-34011	89
T4930-52481	170	T4935-43101	188	T5210-21555	66	T5210-23751	52	T5210-34102	92
T4930-54491	191	T4935-43101	190	T5210-21611	42	T5210-23762	52	T5210-34302	75
T4930-54501	191	T4935-45341	102	T5210-21712	42	T5210-23771	52	T5210-34402	75
T4930-55411	191	T4935-54212	185	T5210-21723	42	T5210-24101	53	T5210-34412	77
T4930-64301	157	T4935-54212	188	T5210-21732	42	T5210-24112	53	T5210-35101	80
T4930-64301	158	T4935-54212	190	T5210-21742	42	T5210-24122	53	T5210-35112	80
T4930-65161	152	T4935-54221	185	T5210-21811	42	T5210-24243	66	T5210-35202	81
T4930-66731	127	T4935-54221	187	T5210-22111	53	T5210-24543	66	T5210-35321	102
T4930-66731	147	T4935-54221	189	T5210-22122	61	T5210-25101	57	T5210-35332	102
T4930-66731	149	T4935-54232	185	T5210-22131	61	T5210-25112	57	T5210-35342	102
T4930-66731	150	T4935-54232	188	T5210-22153	61	T5210-25122	57	T5210-35351	96
T4930-66741	112	T4935-54232	190	T5210-22163	61	T5210-25132	58	T5210-35361	96
T4930-66751	127	T4935-55092	124	T5210-22612	45	T5210-25142	58	T5210-35411	95
T4930-66751	150	T4935-69031	196	T5210-22612	49	T5210-25152	57	T5210-35421	95
T4930-66751	159	T4935-82292	200	T5210-22623	45	T5210-25161	58	T5210-35511	80
T4930-66751	162	T4935-82292	202	T5210-22623	49	T5210-25203	56	T5210-36102	89
T4930-66751	164	T4935-82292	204	T5210-22633	45	T5210-25212	41	T5210-36201	85
T4930-66751	166	T4935-82292	206	T5210-22633	49	T5210-25222	56	T5210-36211	90
T4930-66751	167	T4980-22831	43	T5210-22643	49	T5210-25232	58	T5210-36221	90
T4930-69371	185	T4980-22831	47	T5210-22651	44	T5210-25242	59	T5210-36431	82
T4930-69371	187	T4980-52111	142	T5210-22651	45	T5210-25252	59	T5210-36452	82
T4930-69802	192	T4980-52111	143	T5210-22651	48	T5210-25262	59	T5210-36452	83
T4930-69911	191	T5210-11222	103	T5210-22651	50	T5210-25271	59	T5210-36462	82
T4930-70492	201	T5210-11232	103	T5210-22704	37	T5210-25314	59	T5210-36462	83
T4930-70492	203	T5210-12412	104	T5210-22743	45	T5210-25415	59	T5210-36511	93
T4930-70492	205	T5210-14115	34	T5210-22811	45	T5210-25451	59	T5210-36551	172
T4930-71221	152	T5210-14116	34	T5210-22811	49	T5210-25602	56	T5210-36552	172
T4930-71221	163	T5210-14301	32	T5210-23114	62	T5210-25603	56	T5210-36581	81
T4930-71221	165	T5210-14501	32	T5210-23115	62	T5210-25612	56	T5210-36602	92
T4930-80142	216	T5210-14712	33	T5210-23125	62	T5210-25621	56	T5210-36622	76
T4930-80651	194	T5210-14721	33	T5210-23125	64	T5210-25631	56	T5210-36671	81
T4930-81321	212	T5210-14753	41	T5210-23131	62	T5210-25651	56	T5210-36681	76

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5210-36742	93	T5210-43344	27	T5210-50902	121	T5210-60342	111	T5210-65411	167
T5210-36801	86	T5210-43354	27	T5210-50902	122	T5210-60351	109	T5210-65612	159
T5210-37114	77	T5210-43413	28	T5210-50991	118	T5210-60351	111	T5210-65613	159
T5210-37173	80	T5210-43443	28	T5210-51251	169	T5210-60431	128	T5210-65651	159
T5210-37183	80	T5210-43451	27	T5210-51251	170	T5210-60441	62	T5210-65661	159
T5210-37221	97	T5210-43451	30	T5210-52131	169	T5210-60451	129	T5210-65671	167
T5210-37272	80	T5210-43521	29	T5210-52131	170	T5210-60911	113	T5210-66003	100
T5210-37311	77	T5210-43624	30	T5210-52311	169	T5210-60921	113	T5210-66013	100
T5210-37441	81	T5210-43635	29	T5210-52311	170	T5210-60931	113	T5210-66021	100
T5210-37442	81	T5210-43645	29	T5210-52532	142	T5210-60943	130	T5210-66022	98
T5210-37462	81	T5210-43681	30	T5210-52532	143	T5210-60973	162	T5210-66032	98
T5210-37491	75	T5210-43714	30	T5210-55021	123	T5210-60973	164	T5210-66032	101
T5210-37511	89	T5210-43723	30	T5210-55031	123	T5210-60973	166	T5210-66051	99
T5210-37561	89	T5210-44561	55	T5210-55041	123	T5210-60973	167	T5210-66051	101
T5210-37621	75	T5210-44573	55	T5210-55051	123	T5210-63602	87	T5210-66091	98
T5210-38101	85	T5210-44613	54	T5210-55061	123	T5210-64033	162	T5210-66091	100
T5210-38121	89	T5210-44633	54	T5210-55071	123	T5210-64033	164	T5210-66101	98
T5210-38201	85	T5210-44641	116	T5210-55081	123	T5210-64033	166	T5210-66131	98
T5210-38401	75	T5210-45203	87	T5210-55091	123	T5210-64034	167	T5210-66131	100
T5210-38421	75	T5210-46004	54	T5210-55101	124	T5210-64042	162	T5210-66441	128
T5210-38601	172	T5210-46013	54	T5210-55111	124	T5210-64042	164	T5210-66441	129
T5210-38771	40	T5210-46023	54	T5210-55133	124	T5210-64042	166	T5210-66451	159
T5210-39122	93	T5210-46051	54	T5210-55261	124	T5210-64042	167	T5210-66461	159
T5210-39132	94	T5210-46061	54	T5210-55271	124	T5210-64213	157	T5210-66471	159
T5210-39142	94	T5210-46152	54	T5210-55281	119	T5210-64213	158	T5210-67352	150
T5210-39152	94	T5210-46163	55	T5210-55333	154	T5210-64224	131	T5210-67361	150
T5210-39162	94	T5210-46203	54	T5210-55362	153	T5210-64233	157	T5210-68552	221
T5210-39201	95	T5210-46401	78	T5210-55362	154	T5210-64233	158	T5210-68651	181
T5210-39201	136	T5210-46501	78	T5210-55372	153	T5210-64241	162	T5210-68651	184
T5210-39711	82	T5210-46602	95	T5210-55372	154	T5210-64241	164	T5210-68661	181
T5210-39712	82	T5210-46612	86	T5210-55452	141	T5210-64241	166	T5210-68661	184
T5210-39801	79	T5210-47001	91	T5210-55453	141	T5210-64242	167	T5210-68671	181
T5210-39901	79	T5210-47062	91	T5210-55512	148	T5210-64262	157	T5210-68671	184
T5210-39921	78	T5210-47072	91	T5210-55712	149	T5210-64262	158	T5210-68701	181
T5210-41691	116	T5210-47101	82	T5210-55722	149	T5210-64281	159	T5210-68701	184
T5210-42101	24	T5210-47111	82	T5210-55731	149	T5210-64291	160	T5210-68712	181
T5210-42101	117	T5210-47111	83	T5210-55741	149	T5210-64313	157	T5210-68752	132
T5210-42144	24	T5210-47201	91	T5210-55751	127	T5210-64313	158	T5210-68883	180
T5210-42145	24	T5210-47211	91	T5210-55761	149	T5210-64362	157	T5210-69011	182
T5210-42202	26	T5210-47222	84	T5210-55771	112	T5210-64362	158	T5210-69011	184
T5210-42262	26	T5210-47232	84	T5210-55783	112	T5210-64381	218	T5210-69072	192
T5210-42291	26	T5210-47243	82	T5210-55793	112	T5210-64391	218	T5210-69113	177
T5210-42311	26	T5210-47243	83	T5210-55802	112	T5210-64411	131	T5210-69122	183
T5210-42321	25	T5210-50014	118	T5210-55911	151	T5210-64421	131	T5210-69133	178
T5210-42613	116	T5210-50151	106	T5210-60023	150	T5210-64432	157	T5210-69162	174
T5210-42623	116	T5210-50202	105	T5210-60032	162	T5210-64432	158	T5210-69182	191
T5210-42753	26	T5210-50502	120	T5210-60032	164	T5210-64441	158	T5210-69211	123
T5210-43011	25	T5210-50531	120	T5210-60032	166	T5210-64452	164	T5210-69231	187
T5210-43021	25	T5210-50553	120	T5210-60032	167	T5210-64452	166	T5210-69231	189
T5210-43031	25	T5210-50563	120	T5210-60071	150	T5210-64512	128	T5210-69302	189
T5210-43041	25	T5210-50593	120	T5210-60301	109	T5210-64522	128	T5210-69342	187
T5210-43051	25	T5210-50603	120	T5210-60301	111	T5210-64721	131	T5210-69342	189
T5210-43102	25	T5210-50641	120	T5210-60301	113	T5210-64751	131	T5210-69352	187
T5210-43121	25	T5210-50662	122	T5210-60311	111	T5210-64762	161	T5210-69352	189
T5210-43212	28	T5210-50672	122	T5210-60312	109	T5210-65021	127	T5210-69353	185
T5210-43222	28	T5210-50682	120	T5210-60321	111	T5210-65291	151	T5210-69363	187
T5210-43242	28	T5210-50692	118	T5210-60322	109	T5210-65321	148	T5210-69363	189
T5210-43314	27	T5210-50761	122	T5210-60331	128	T5210-65411	162	T5210-69364	185
T5210-43322	27	T5210-50791	118	T5210-60332	129	T5210-65411	164	T5210-69371	185
T5210-43334	27	T5210-50843	122	T5210-60342	109	T5210-65411	166	T5210-69371	187

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5210-69371	189	T5210-82151	208	T5210-84451	173	T5220-22611	43	T5250-36431	83
T5210-69391	176	T5210-82161	208	T5210-84461	173	T5220-22611	47	T5250-37461	83
T5210-69391	178	T5210-82171	213	T5210-84471	173	T5220-22612	47	T5250-50662	121
T5210-69451	175	T5210-82181	214	T5210-84481	173	T5220-22621	44	T5250-53061	155
T5210-69451	177	T5210-82201	208	T5210-84491	144	T5220-22621	48	T5250-53061	171
T5210-69512	180	T5210-82211	208	T5210-84501	173	T5220-22622	48	T5250-55291	119
T5210-69522	180	T5210-82221	211	T5210-84511	173	T5220-22632	44	T5250-55332	153
T5210-69531	180	T5210-82231	208	T5210-84521	144	T5220-22632	48	T5250-55512	147
T5210-69612	174	T5210-82241	213	T5210-84531	156	T5220-22633	48	T5250-55522	147
T5210-69711	192	T5210-82251	214	T5210-84541	173	T5220-22705	36	T5250-55531	162
T5210-69722	192	T5210-82261	200	T5210-84551	173	T5220-22706	36	T5250-55531	164
T5210-69731	192	T5210-82261	202	T5210-84561	173	T5220-22741	43	T5250-60981	130
T5210-69741	192	T5210-82261	204	T5210-84571	144	T5220-22742	43	T5250-64481	169
T5210-69752	184	T5210-82261	206	T5210-84581	173	T5225-22705	38	T5250-64482	171
T5210-69752	187	T5210-82272	200	T5210-84591	156	T5225-23115	64	T5250-64491	169
T5210-69781	192	T5210-82272	202	T5210-84601	156	T5225-23116	64	T5250-64492	171
T5210-69872	181	T5210-82272	204	T5210-84641	125	T5225-26005	43	T5250-66001	98
T5210-69872	183	T5210-82272	206	T5210-84651	145	T5225-26005	47	T5250-66111	109
T5210-69881	82	T5210-82281	200	T5210-85111	221	T5225-26006	43	T5250-66121	110
T5210-70411	201	T5210-82281	202	T5210-85312	133	T5225-26015	43	T5250-66521	152
T5210-70411	203	T5210-82281	204	T5210-85321	133	T5225-26015	47	T5250-66541	152
T5210-70411	205	T5210-82281	206	T5210-85341	133	T5225-26023	43	T5250-68661	34
T5210-70411	207	T5210-82291	200	T5210-85361	133	T5225-26023	47	T5250-68661	35
T5210-70491	201	T5210-82291	202	T5210-85372	133	T5225-26041	43	T5250-68771	36
T5210-70491	203	T5210-82291	204	T5210-85533	140	T5225-26041	47	T5250-68771	37
T5210-70491	205	T5210-82291	206	T5210-85542	140	T5225-26052	43	T5250-68771	38
T5210-70491	207	T5210-82512	210	T5210-86002	107	T5225-26052	47	T5250-68771	39
T5210-70702	141	T5210-82513	210	T5210-86222	107	T5225-26062	43	T5250-68771	40
T5210-72072	105	T5210-82522	211	T5210-86232	107	T5225-26062	47	T5250-69111	175
T5210-72161	105	T5210-82523	211	T5210-87212	114	T5225-26072	43	T5250-69121	181
T5210-72542	106	T5210-82612	210	T5210-87213	114	T5225-26072	47	T5250-69131	176
T5210-72941	105	T5210-82622	211	T5210-87222	114	T5225-26082	43	T5250-69172	191
T5210-72951	105	T5210-82911	213	T5210-87223	114	T5225-26082	47	T5250-69301	185
T5210-76143	107	T5210-82921	201	T5210-87232	114	T5225-26092	43	T5250-69321	187
T5210-80023	200	T5210-82921	203	T5210-89533	115	T5225-26092	47	T5250-69321	189
T5210-80023	202	T5210-82921	205	T5210-89552	137	T5225-26111	44	T5250-69322	185
T5210-80023	204	T5210-83011	200	T5210-89582	137	T5225-26111	48	T5250-69341	185
T5210-80023	206	T5210-83011	202	T5210-91082	115	T5225-26141	43	T5250-72561	120
T5210-80451	200	T5210-83011	204	T5210-91091	115	T5225-26142	47	T5250-80471	201
T5210-80451	202	T5210-83011	206	T5210-91881	115	T5225-44581	74	T5250-80471	203
T5210-80451	204	T5210-83081	215	T5210-96305	51	T5225-44592	74	T5250-80471	205
T5210-80451	206	T5210-83191	215	T5210-96305	58	T5235-64481	196	T5250-80481	201
T5210-80481	207	T5210-83201	218	T5210-97151	195	T5235-64492	171	T5250-80481	203
T5210-80491	201	T5210-83211	218	T5210-A07010202	207	T5235-68611	186	T5250-80481	205
T5210-80491	203	T5210-83741	212	T5211-60451	128	T5238-80901	140	T5250-80481	207
T5210-80491	205	T5210-83861	216	T5211-64531	157	T5238-80911	140	T5250-81633	145
T5210-80491	207	T5210-83871	216	T5211-64541	157	T5245-17702	105	T5250-82021	218
T5210-80571	161	T5210-83881	216	T5211-65641	159	T5245-60431	129	T5250-82031	218
T5210-80581	162	T5210-83991	214	T5211-69301	187	T5245-64452	162	T5250-95301	201
T5210-80581	164	T5210-84301	144	T5220-14112	35	T5245-64453	167	T5250-95301	203
T5210-80581	166	T5210-84311	144	T5220-14113	35	T5245-72272	106	T5250-95301	205
T5210-80581	167	T5210-84321	173	T5220-14301	31	T5245-93011	133	T5250-95311	201
T5210-81633	146	T5210-84331	173	T5220-21156	36	T5245-93111	133	T5250-95311	203
T5210-82011	215	T5210-84341	173	T5220-21156	38	T5248-85401	136	T5250-95311	205
T5210-82061	216	T5210-84351	173	T5220-21157	36	T5250-11021	103	T5250-95321	201
T5210-82102	208	T5210-84361	173	T5220-21157	38	T5250-12211	104	T5250-95321	203
T5210-82112	208	T5210-84371	173	T5220-21162	36	T5250-12401	104	T5250-95321	205
T5210-82122	208	T5210-84391	173	T5220-21162	37	T5250-12403	104	T5515-38111	85
T5210-82131	210	T5210-84431	156	T5220-21162	38	T5250-12611	104	T8101-43101	77
T5210-82141	211	T5210-84441	156	T5220-21163	38	T5250-12612	104	V195-164-008-30	4

INDEX 2

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
3점연결장치1그룹	MX58-T0350A	115	스티어링그룹	MX58-T1050A	100
3점연결장치2그룹	MX58-T0850A	133	스티어링실린더그룹	MX58-T0490A	87
3점연결장치3그룹	MX58-T0860A	136	스티어링호스그룹	MX58-T0660A	96
3핀소켓그룹	MX55PC-T130A	196	스파이럴베벨피니언축그룹	MX58-T0200A	53
경광등그룹	MX90B-T1300A	221	승강실린더그룹	MX58-T0395A	80
경심수평센서브라켓그룹	MX58-T0840A	132	승강암그룹	MX58-T0375A	78
계기판커버그룹	MX55C-T1070A	153	실린더블록그룹	D580-E010	1
계기판커버그룹	MX55PC-T1070A	154	실린더커버 그룹	MX58-T0680A	97
교류발전기그룹	D580-E160A	21	실린더커버그룹	MX58-T0500A	88
기어케이스그룹	D580-E050A	5	실린더헤드그룹	D580-E030A	3
기어펌프그룹	MX58-T0610A	89	실린더헤드카버그룹	D580-E040A	4
냉각팬그룹	D580-E180A	23	악셀그룹	MX58-T1030A	150
노즐홀더그룹	D580-E120A	15	앞바퀴그룹	D581-T305A	219
뒷바퀴그룹	MX58-T0720A	220	앞웨이스트조합(M22)	DK751-T2045A	223
뒷바퀴웨이스트그룹	DK551-T2055A	224	앞유리그룹	MX58-T1220A	208
뒷유리그룹	MX58-T1240A	213	앞차동장치그룹	MX58-T0430A	25
뒷차동장치그룹	MX58-T0270A	67	앞차축그룹	MX58-T0480A	30
뒷차축그룹	MX58-T0300A	72	앞차축브라켓그룹	MX58-T0510A	116
드로우바그룹	MX58-T0870A	137	앞차축지지그룹	MX58-T0420A	24
라디에이터그룹	MX58-T0060A	105	앞차축케이스그룹	MX58-T0470A	29
레버가이드그룹	MX55PCR-T1310A	157	앞차축프레임그룹	MX58-T0730A	118
레버가이드그룹	MX58-T1310A	158	에어브리더 그룹	MX58-T1370A	172
리프트실린더그룹	MX58-T0650A	95	에어컨그룹	DK45CHSE-T1155C	197
매니폴드그룹	D580-E150A	20	에어컨덕트그룹	DK45CHSE-T1165C	199
명판그룹	MX55C-T0910A	142	에어콘브라켓그룹	MX58-T0070A	107
명판그룹	MX58-T0910A	143	에어크리너그룹	MX58-T0040A	103
명판그룹, 캐빈	MX55PCR-T1360A	169	연료분사펌프그룹	D580-E130A	16
명판그룹, 캐빈	MX58-T1360A	170	연료탱크그룹	MX58-T0760A	123
명판그룹, 프레임	MX55PC-T1080A	155	연료필터그룹	MX58-T0770A	126
발판매트그룹	RX60PCU-T0890A	140	오일쿨러그룹	MX58-T0630A	91
밸브로커암그룹	D580-E090A	11	오일펌프그룹	D580-E060	8
밸브유니트그룹	MX58-T0410A	86	와이퍼그룹	MX58-T1250A	194
베벨기어축그룹	MX58-T0460A	28	워터펌프그룹	D580-E140A	18
베벨기어케이스그룹	MX58-T0450A	27	웨이스트그룹	DK551-T2040A	222
베벨피니언축그룹	MX58-T0440A	26	위치견인그룹	MX58-T1330A	161
변속레버1그룹	MX55PC-T0310A	109	유압밸브그룹	MX58-T0400A	81
변속레버1그룹	MX58-T0310A	111	유압밸브그룹	MX58-T0400B	83
변속레버2그룹	MX58-T0780A	127	유압실린더그룹	MX58-T0365A	75
변속레버3그룹	MX55CR-T1350A	164	유압실린더몸체그룹	MX58-T0370A	77
변속레버3그룹	MX55C-T1350A	162	유압장치그룹	MX58-T0405A	85
변속레버3그룹	MX55PCR-T1350A	166	의자그룹	MX58-T0900A	141
변속레버3그룹	MX58-T1350A	167	전기장치1그룹	MX55C-T0570A	175
복동레버그룹	MX58-T1320A	159	전기장치1그룹	MX58-T0570A	177
본넷그룹	MX58-T0740A	120	전기장치2그룹	MX58-T0580A	180
본넷취부대그룹	MX55C-T0750A	121	전륜구동장치그룹	MX58-T0210A	54
본넷취부대그룹	MX58-T0750A	122	전장품그룹	D580-E170A	22
부변속축그룹	MX58-T0170A	51	조이스틱레버그룹	MX58-T0820A	131
부변속포크그룹	MX58-T0250A	62	조이스틱밸브그룹	MX58-T0640A	92
부변속포크그룹	MX58-T0250C	64	주, 부변속레버그룹	MX55PCR-T0790A	128
브레이크로드1그룹	MX58-T0320A	112	주, 부변속레버그룹	MX58-T0790A	129
브레이크케이스그룹	MX58-T0290A	70	주변속포크그룹	MX58-T0240A	60
브레이크페달그룹	MX58-T1020A	149	주차브레이크레버3그룹	MX58-T1040A	151
셔틀레버그룹	MX55C-T1060A	152	주축그룹	MX58-T0140A	41
셔틀변속포크그룹	MX58-T0245A	61	중간케이스그룹	MX58-T0120A	36
셔틀축그룹	MX58-T0160A	43	중간케이스그룹	MX58-T0120B	37
셔틀축그룹	MX58-T0160B	45	중간케이스그룹	RX60PC-T0120A	38
셔틀축그룹	RX60PC-T0160A	47	지붕그룹	MX58-T1260A	215
셔틀축그룹	RX60PC-T0160B	49	차동고정포크그룹	MX58-T0280A	69
소음기그룹	MX58-T0050A	104	초저속축그룹	MX58-T0180A	52
스티어링그룹	MX55C-T1050A	98	추진축그룹	MX58-T0520A	74

[illegible]

INDEX 3

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
<샤시>			베벨피니언축그룹	MX58-T0440A	26
3점연결장치1그룹	MX58-T0350A	115	앞차동장치그룹	MX58-T0430A	25
3점연결장치2그룹	MX58-T0850A	133	앞차축그룹	MX58-T0480A	30
3점연결장치3그룹	MX58-T0860A	136	앞차축지지그룹	MX58-T0420A	24
경심수평센서브라켓그룹	MX58-T0840A	132	앞차축케이스그룹	MX58-T0470A	29
계기판커버그룹	MX55C-T1070A	153	<엔진>		
계기판커버그룹	MX55PC-T1070A	154	교류발전기그룹	D580-E160A	21
드로우바그룹	MX58-T0870A	137	기어케이스그룹	D580-E050A	5
라디에이터그룹	MX58-T0060A	105	냉각팬그룹	D580-E180A	23
레버가이드그룹	MX55PCR-T1310A	157	노즐홀더그룹	D580-E120A	15
레버가이드그룹	MX58-T1310A	158	매니폴드그룹	D580-E150A	20
명판그룹	MX55C-T0910A	142	밸브로커암그룹	D580-E090A	11
명판그룹	MX58-T0910A	143	실린더블록그룹	D580-E010	1
명판그룹, 캐빈	MX55PCR-T1360A	169	실린더헤드그룹	D580-E030A	3
명판그룹, 캐빈	MX58-T1360A	170	실린더헤드카버그룹	D580-E040A	4
명판그룹, 프레임	MX55PC-T1080A	155	연료분사펌프그룹	D580-E130A	16
발판매트그룹	RX60PCEU-T0890A	140	오일펌프그룹	D580-E060	8
변속레버1그룹	MX55PC-T0310A	109	워터펌프그룹	D580-E140A	18
변속레버1그룹	MX58-T0310A	111	전장품그룹	D580-E170A	22
변속레버2그룹	MX58-T0780A	127	캠축그룹	D580-E100A	13
변속레버3그룹	MX55CR-T1350A	164	크랭크축그룹	D580-E070A	9
변속레버3그룹	MX55C-T1350A	162	플라이휠그룹	MX550-E110A	14
변속레버3그룹	MX55PCR-T1350A	166	피스톤그룹	D580-E080A	10
변속레버3그룹	MX58-T1350A	167	<옵션>		
복동레버그룹	MX58-T1320A	159	경광등그룹	MX90B-T1300A	221
본넷트그룹	MX58-T0740A	120	뒷바퀴그룹	MX58-T0720A	220
본넷트취부대그룹	MX55C-T0750A	121	뒷바퀴웨이트그룹	DK551-T2055A	224
본넷트취부대그룹	MX58-T0750A	122	앞바퀴그룹	D581-T305A	219
브레이크로드1그룹	MX58-T0320A	112	앞웨이트조합(M22)	DK751-T2045A	223
브레이크페달그룹	MX58-T1020A	149	웨이트그룹	DK551-T2040A	222
셔틀레버그룹	MX55C-T1060A	152	<유압>		
소음기그룹	MX58-T0050A	104	기어펌프그룹	MX58-T0610A	89
악셀그룹	MX58-T1030A	150	리프트실린더그룹	MX58-T0650A	95
앞차축브라켓그룹	MX58-T0510A	116	밸브유니트그룹	MX58-T0410A	86
앞차축프레임그룹	MX58-T0730A	118	스티어링그룹	MX55C-T1050A	98
에어브리더 그룹	MX58-T1370A	172	스티어링그룹	MX58-T1050A	100
에어콘브라켓그룹	MX58-T0070A	107	스티어링실린더그룹	MX58-T0490A	87
에어크리너그룹	MX58-T0040A	103	스티어링호스그룹	MX58-T0660A	96
연료탱크그룹	MX58-T0760A	123	승강실린더그룹	MX58-T0395A	80
연료필터그룹	MX58-T0770A	126	승강암그룹	MX58-T0375A	78
위치견인그룹	MX58-T1330A	161	실린더커버 그룹	MX58-T0680A	97
의자그룹	MX58-T0900A	141	실린더커버그룹	MX58-T0500A	88
조이스틱레버그룹	MX58-T0820A	131	오일쿨러그룹	MX58-T0630A	91
주,부변속레버그룹	MX55PCR-T0790A	128	유압밸브그룹	MX58-T0400A	81
주,부변속레버그룹	MX58-T0790A	129	유압밸브그룹	MX58-T0400B	83
주차브레이크레버3그룹	MX58-T1040A	151	유압실린더그룹	MX58-T0365A	75
캐빈지지대1그룹	MX58-T0340A	114	유압실린더몸체그룹	MX58-T0370A	77
캐빈지지대그룹	MX58-T0880A	139	유압장치그룹	MX58-T0405A	85
클러치페달그룹	MX55C-T1010A	147	조이스틱밸브그룹	MX58-T0640A	92
클러치페달그룹	MX58-T1010A	148	토크링크브라켓그룹	MX58-T0390A	79
프레임그룹	MX55C-T1000A	145	파워스티어링유니트그룹	MX58-T1110A	102
프레임그룹	MX58-T1000A	146	흡입파이프그룹	MX58-T0620A	90
흡음재그룹	MX55PC-T0950A	144	<전장>		
흡음재그룹, 캐빈	MX55PC-T1380A	173	3핀소켓그룹	MX55PC-T2130A	196
흡음재그룹, 프레임	MX55PC-T1090A	156	와이퍼그룹	MX58-T1250A	194
PT0레버1그룹	MX58-T0330A	113	전기장치1그룹	MX55C-T0570A	175
PT0레버2그룹	MX58-T0810A	130	전기장치1그룹	MX58-T0570A	177
<앞차축>			전기장치2그룹	MX58-T0580A	180
베벨기어축그룹	MX58-T0460A	28	축전지그룹	MX58-T0560A	174
베벨기어케이스그룹	MX58-T0450A	27	캐빈라이트그룹	MX58-T1170A	192

